

市立学校施設の耐震診断結果

【問合せ先】施設計画グループ(0798・35・3893)

学校名	建物名	建物位置	耐震診断結果		
			構造耐震指標(Is値)	保有水平耐力(q値)	安全評価区分
浜脇小	管・教	本館	0.66	2.30	B
香櫛園小	教	北棟	0.32	1.32	B
	教	中棟	0.96	1.26	A
	管・教	南棟	0.55	1.50	B
安井小	教	西棟	1.07	1.87	A
	管・教	本館	0.45	1.51	B
	教・給	東棟	0.39	1.31	B
夙川小	教	西棟 北側	0.47	0.93	B
	教	東棟 東側	0.47	1.63	B
	教・給	東棟 西側	0.24	1.00	C
北夙川小	教	北棟	0.56	1.93	B
	体		0.99	1.81	A
	教	西棟 北側	0.32	0.96	B
	教	北棟	0.39	1.36	B
北夙川小	管・教	南棟	0.56	1.96	B
	体		0.56	0.60	B
	教	東棟	0.49	1.40	B
苦楽園小	教	北棟 東側	0.41	0.54	B
	体		0.42	1.44	B
神原小	教	南棟	(0.45)	(1.33)	(B)補強済
	体		0.29	0.50	C
	教	北棟 北側	0.60	1.02	B
甲陽園小	教	北棟 南側	0.35	1.60	B
	管・教	南棟	0.37	1.00	B
	教	中棟	0.41	1.40	B
甲陽園小	管・教	北棟	0.53	1.80	B
	体		1.76	2.45	A
	教	南棟	0.58	1.88	B
広田小	管・教	南棟	0.40	1.40	B
	教	北棟	(0.31)	(1.00)	(B)補強済
平木小	教	北棟 西側	0.45	0.83	B
	教	北棟 東側	0.43	0.47	C
	管・教	南棟	0.55	1.00	B
甲東小	体		0.18	0.43	C
	教	北棟 中側	0.34	1.33	B
	教	北棟 東側	0.35	1.37	B
上ヶ原小	教	南東棟	0.33	0.66	B
	教	東棟	0.45	1.50	B
	管・体・給	南棟 東側	0.40	1.19	B
段上小	教	北棟	0.59	1.12	B
	管・教・給	本館	0.40	1.17	B
	教	東棟	0.47	1.63	B
段上西小	体		0.64	0.73	B
	教	北棟	0.41	0.85	B
	給		0.89	2.16	A
樋ノ口小	体		0.36	1.14	B
	管・教	南棟	0.48	1.29	B
	管・教・給	北棟	0.47	0.97	B
高木小	体		0.23	0.26	C
	教	南棟	0.53	1.11	B
	教	北棟	0.37	1.30	B
瓦木小	管・教	本館	0.43	1.50	B
	教	西棟	0.60	1.50	B
	体		0.83	2.90	A
瓦林小	教	南棟 西側	0.38	1.16	B
	教・給	南棟 中側	0.37	1.20	B
	教	南棟 東側	0.80	1.40	A
上甲子園小	管・教	北棟	0.38	1.70	B
	教・ブ	本館 西側	0.51	0.57	B
	管・体・給	本館 東側	(0.24)	(0.26)	(C)補強済
春風小	管・教	北棟	0.37	1.07	B
	教・給	南棟	0.57	1.36	B
	体		0.39	0.45	C
今津小	教	北東棟	0.40	1.40	B
	教	南棟 東側	0.66	1.00	B
	教	南棟 中側	0.41	1.10	B
用海小	教	南棟 西側	0.62	1.30	B
	教・給	西棟	0.37	1.34	B
	管・教	南棟	0.43	1.54	B
用海小	教	東棟	0.66	2.33	B
	教	本館 西側	0.69	2.40	B
	管・教	本館	0.35	1.37	B
用海小	教	本館 東側	0.45	1.60	B
	給		0.49	1.70	B

学校名	建物名	建物位置	耐震診断結果		
			構造耐震指標(Is値)	保有水平耐力(q値)	安全評価区分
鳴尾小	体		(0.19)	(0.44)	(C)補強済
南甲子園小	教	北棟	0.39	1.21	B
	管・教	南棟	0.45	1.52	B
甲子園浜小	体		0.32	0.63	B
高須東小	管・教・給	南棟 西側	0.62	0.90	B
	教	南棟 東側	0.40	0.67	B
	教	北棟	0.55	0.77	B
高須西小	体		0.53	0.57	B
	教	本館 東側	0.47	1.15	B
	管・教・給	本館 西側	0.42	1.05	B
鳴尾東小	体		0.64	0.70	B
	教	南棟 西側	0.44	1.48	B
	教	南棟 東側	0.42	1.43	B
鳴尾北小	教・体		0.53	0.96	B
	教	南棟 中側	0.30	0.73	B
	教	南棟 東側	0.44	1.54	B
小松小	教	南棟 西側	0.77	1.91	A
	教	北棟 東側	0.49	1.78	B
	教・給	北棟 西側	0.72	2.46	A
山口小	管・教	西棟	0.39	1.34	B
	教	中棟	0.34	1.20	B
	管・教	南棟	0.34	1.40	B
船坂小	教	北西棟	0.57	1.93	B
	教	北東棟	1.04	1.53	A
	管・教・給	南棟	0.44	1.20	B
生瀬小	体		0.46	0.50	B
	教	北棟 西側	0.94	4.23	A
	管・教	北棟 西側	0.73	3.47	A
生瀬小	管・教・給	南棟 西側	0.33	1.45	B
	体		0.10	0.10	C
	教	北棟	0.63	2.78	B
生瀬小	教	南棟 東側	0.56	2.48	B
	図書館		1.46	5.84	A

浜脇中	教	南東棟	0.33	1.00	B
	体		(0.11)	(0.40)	(C)補強済
	教	北棟 西側	0.34	1.01	B
大社中	教	北棟 東側	0.67	2.82	B
	管・教	北棟 中側	0.31	1.44	B
	教	中棟	0.66	2.33	B
大社中	教	東棟	0.73	2.56	A
	管・教	南棟	0.74	1.80	A
	教	西棟 中側	0.41	1.17	B
大社中	教	西棟 南側	0.52	1.43	B
	教	西棟 北側	0.48	1.80	B
	体		(0.09)	(0.30)	(C)補強済
苦楽園中	管・教・給	南棟	(0.26)	(0.97)	(C)補強済
	教	北棟 西側	0.35	1.25	B
	渡り廊下		0.40	0.51	B
上ヶ原中	教	北棟 東側	0.37	1.40	B
	体		0.63	0.60	B
	管・教	南棟	(0.46)	(1.30)	(B)補強済
甲陵中	体		(0.11)	(0.40)	(C)補強済
	教	南棟 中側	0.81	1.20	A
	教・給	本館 中側	0.52	0.97	B
平木中	管・教	本館 西側	0.48	0.63	B
	教	本館 東側	0.29	0.57	C
	体		0.40	0.42	C
甲武中	教・ブ	南棟	0.35	1.04	B
	管・教	北棟	(0.29)	(0.80)	(C)補強済
	体		(0.26)	(0.50)	(C)補強済
瓦木中	教	第3棟	0.53	1.03	B
	教	第2棟 東側	0.40	1.10	B
	教	第2棟 西側	0.63	2.10	B
上甲子園中	教	第1棟	0.78	2.63	A
	体		0.28	0.52	C
	教	第4棟	0.88	2.93	A
鳴尾南中	教	南棟	0.40	1.12	B
	体		(0.11)	(0.40)	(C)補強済
	教	西棟 南側	0.37	1.01	B
鳴尾南中	管・教	北棟 西側	0.59	1.30	B
	教・給	西棟 北側	0.36	1.58	B
	管・教・給	南棟 西側	0.40	1.00	B
鳴尾南中	教	南棟 東側	0.34	1.17	B
	体		0.26	1.11	C

市立学校施設の耐震診断結果について公表します。なお、Is値、q値についての用語解説は1面を参照してください。

つづきの1面

安全評価区分について

安全評価区分	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性	構造耐震指標および保有水平耐力にかかる指標
A	大規模な地震の震動および衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が低い	0.7 ≤ Is値かつ 1.0 ≤ q値
B	大規模な地震の震動および衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性がある	0.3 ≤ Is値 < 0.7 かつ 0.5 ≤ q値
C	大規模な地震の震動および衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性が高い	Is値 < 0.3 または q値 < 0.5

補強済: すでに耐震補強工事済みの建物。カッコ内は耐震補強工事前のIs値、q値、安全評価区分を表記

学校名	建物名	建物位置	耐震診断結果		
			構造耐震指標(Is値)	保有水平耐力(q値)	安全評価区分
今津中	体		0.12	0.43	C
	教	南棟 東側	0.30	1.23	B
	教	南棟 西側	0.34	0.97	B
	教	北棟 東側	0.38	1.67	B
鳴尾中	教	南西棟	0.75	2.83	A
	教	南東棟	0.22	0.80	C
	体		0.25	1.12	C
	管・教・給	北棟 東側	0.33	1.22	B
浜甲子園中	教	北棟 西側	0.44	1.24	B
	管・教	南棟	0.34	1.01	B
	教	北棟	0.42	1.31	B
	教	西棟	0.37	1.33	B
学文中	体		0.26	0.83	C
	教	北棟	0.42	1.43	B
	教	北棟 西側	0.62	1.50	B
	体		0.28	0.52	C
山口中	教	南棟 西側	0.39	1.63	B
	教	北棟	0.70	2.46	A
塩瀬中	教	中棟	0.58	1.46	B
	教	北棟 東側	0.44	1.02	B

西宮高	教・食	北棟	(0.16)	(0.23)	(C)補強済
	体		(0.27)	(0.30)	(C)補強済
西宮東高	管・教	南棟 東側	0.53	1.27	B
	教	南棟 中側	0.63	2.23	B
	教	南棟 西側	0.67	1.06	B
	教	北棟 東側	0.36	1.23	B
	教	北棟 西側	0.21	0.73	C
西宮養護	体		0.44	1.57	B
	教	北棟 西側	0.55	2.16	B
	教	北棟 中側	0.51	1.91	B
	教	北エレベータ棟	0.34	1.38	B
西宮養護	教	北棟 東側	0.48	1.79	B
	教	南棟	0.46	1.19	B
	教	南エレベータ棟	1.78	6.58	A

浜脇幼	教	本館 北側	0.46	1.66	B
	管・教	本館 南側	0.22	0.96	C
用海幼	管・教		0.81	1.10	A
越木岩幼	管・教		1.50	5.26	A
大社幼	教	北棟	0.46	1.63	B
上ヶ原幼	管・教		0.29	1.26	C
門戸幼	管・教		0.72	2.53	A
高木幼	教	本館 北側	0.63	2.77	B
	管・教	本館 南側	0.59	1.67	B
瓦木幼	管・教		0.89	1.16	A
春風幼	管・教		0.81	3.53	A
南甲子園幼	管・教		0.85	3.00	A
浜甲子園幼	管・教		0.45	1.78	B
鳴尾東幼	管・教		0.44	1.93	B
鳴尾北幼	管・教		0.71	1.53	A
小松幼	管・教		0.27	0.47	C
山口中	管・教		0.79	2.76	A

※建物名の表記について▷管…管理棟▷教…教室棟▷給…給食室棟▷体…体育館棟▷食…食堂棟▷ブ…プール棟

広告

サラ金・クレジット問題でお悩みの方、完済された方

◎債務整理の方法は自己破産ではありません。
◎「任意整理」という方法は、取引が一般に7年以上あれば、借金はかなり減額できる可能性があります。場合によってはお金が戻ってくる可能性があります。(過払金)
◎完済されている方でも過払金が生じていることがありますので、完済から10年たっていない方はぜひご相談下さい。

費用分割可

認定司法書士に債務整理を委任すると、業者から本人への取立は止まりますのでご安心下さい。

甲東園法務司法書士事務所

完全電話予約制 0798-54-3259

電話受付時間：平日9時～18時

※非通知設定の電話はお受け出来ませんので、ご了承下さい。
阪急今津線甲東園駅徒歩2分/コインパーキング(有料)が近くにあります。

広告

万博公園梅まつり

万博公園の梅は110種類! 梅林に梅の香りが広がります。

日時 2/14[土]～3/8[日] 9:30～17:00

場所 梅林・水車茶屋(自然文化園) 梅林(日本庭園)

関連イベント 日本庭園茶室「汎庵・万里庵」の特別公開 梅関連製品の販売

万博公園雪まつり

そりすべりなど雪遊びが楽しめます。日時 2/7[土]、8[日](荒天中止) 10:00～16:00

ケロロ軍曹の登場や物産展、ぼたん汁のふるまいもあります! 場所 お祭り広場

万博記念公園

【開園時間】 9:30～17:00(入園は16:30まで) 水曜日休園(梅まつり期間中は無休)

【入園料】 大人250円、小学生70円

【アクセス】 大阪モノレール「万博記念公園駅」下車 徒歩10分

お問い合わせ 万博公園総合案内所 ☎ 06-6877-7387

HP <http://www.expo70.or.jp/>

携帯サイト ※イベント情報、駐車場満空情報(混雑が予想される土日等に提供)、万博パビリオン情報がわかります。