

西宮市学校施設長寿命化計画策定支援業務 委託仕様書（案）

1 業務名

西宮市学校施設長寿命化計画策定支援業務

2 適用範囲

本仕様書は、西宮市（以下「発注者」という。）と受託者が行う「西宮市学校施設長寿命化計画策定支援業務」（以下「本業務」という。）に適用する。

3 業務の目的

本業務は、発注者が所管する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園（以下「学校施設」という。）について、老朽化状況の把握を行い、各学校施設の改築、長寿命化、修繕の優先順位等を勘案した計画（以下、「長寿命化計画」という。）を策定することを目的とする。

4 業務の期間

契約締結日の翌日から平成31年3月29日までとする。

5 対象施設

小学校41校、中学校20校、高等学校2校、特別支援学校1校、幼稚園19園及びその施設に付帯するすべての設備とする。

詳細は別紙1のとおりとする。ただし、面積は参考とする。

6 業務内容

本業務における各作業は、概ね以下に掲げる手順に沿って進めるものとする。業務対象は、別紙1 6. 業務内容による区分を参照すること。

(1) 学校施設の現状把握

① 構造躯体の健全性把握

旧耐震基準の棟について、耐震診断報告書データの活用方法等を検討した上で、棟別の長寿命化の可否について簡易チェックを行う。

簡易チェックの結果によりグルーピングを行った上で、構造躯体における健全性調査業務（以下、「調査業務」という。）の調査項目の検討を行う。調査業務は別途入札にて業者を決定するものとし、上限金額は本業務とは別に750万円（平成29年度予算）とする。調査業務に係る仕様書の作成を平成29年8月4日までに進行。

調査業務の結果を基に、各棟の限界使用年数（構造躯体の健全性から判断した躯体の目標使用年数）の設定を行う。

② 躯体以外の劣化状況把握

計画的な修繕が必要と考えられる項目（屋上防水・外壁・外部建具・内装・電気・給排水・空調・その他設備・プール・グラウンド等）を抽出し、現地確認を行うとともに各学校施設の改修履歴や建築基準法12条点検・消防法17条点検をはじめ各種法定点検の点検結果の評価方法を検討し、躯体以外の劣化状況について棟ごとに評価付けを行う。なお、屋上防水・外壁については、発注者において調査した結果（別紙2）を使用することも可能とする。

③ 教育環境の把握

各学校施設の児童生徒数の推計を踏まえた運動場面積不足や教室不足等の配置・計画上の課題、バリアフリー等の構造的な課題、温熱環境等の設備的な課題、その他教育環境上課題となっている項目を抽出し、評価付けを行う。

(2) 既存資料及び上位計画の把握

本市の公共施設全体における方針、及び実態を把握し、学校施設のあり方との関係を整理する。（人口、財政、地域状況、公共施設全体保有量と将来更新コスト等）

(3) 学校を取り巻く現状と課題の明確化

校区内の公共施設等の配置状況、児童生徒数、学校施設の配置、各部屋構成、建物整備レベル、過去の改築費・修繕費等の施設関連経費の状況等について、現状と将来の見通しを把握し、課題を明確化する。

なお、将来かかる施設関連経費の見通しについては、平成 29 年 12 月末までに算出すること。

(4) 各学校施設における長寿命化計画の検討

① 各部位の更新周期及び整備水準の設定

限界使用年数ごとに各部位の更新周期及び整備水準の設定を行う。

② 各学校施設における長寿命化シミュレーション

学校施設内の各棟に築年度が大きく違う棟が存在することを考慮し、各棟を限界使用年数まで使用した場合やそれ以前に建替えた場合の、投資費用や資産価値等のケース別シミュレーション比較を学校施設単位で 1～3 パターン程度行う。また、シミュレーション結果に基づき、補助金等の活用した場合の費用も算出する。なお、シミュレーションにあたっては、(3) による児童生徒数の推計や近年の改築事例を踏まえ、改築時の床面積を考慮すること。

③ 各学校施設における目標使用年数の検討

②のシミュレーションを踏まえ、(1) による学校施設の現状把握の結果や児童生徒数推計等の状況から、棟ごとの目標使用年数の決定を行う。

(5) 計画の策定支援

① 長期計画（今後 40 年間）

財政制約の設定と優先順位付けによるコストの平準化を行い、(4) により検討した各学校施設の長寿命化計画に基づき、今後 40 年間の改築・長寿命化・修繕の長期計画の策定を行う。

② 中期計画（今後 10 年間）

今後 10 年間で実施する学校施設別の改築・長寿命化・修繕等の内容及び施設別・部位別の内訳コストの算出を行う。

また、これまで検討した結果を踏まえ優先順位付けを行い、中期計画の中に反映させる。

(6) 長寿命化計画の継続的運用方針の整備

① データベースの整備

本計画の策定及び今後の実行に資するため、学校施設台帳の棟情報を基に、施設ごとの各部仕様や各種点検記録、改修工事の履歴等から長寿命化計画に必要な不可欠な情報を抽出し、一元化・見える化する。

② フォローアップ

庁内調整（庁内会議 6 回程度を予定）及びパブリックコメント等への支援を行う。

③ 今後の新築のあり方

長寿命化改修を行いやすい配置計画や少子化に伴い教室の転用のしやすさ若しくは減築しやすい計画等の提案を行い、新築計画時の参考資料となるものを作成する。

(7) その他

① 上記以外で受託者がプロポーザル時に提案し、発注者が必要と認めた事項についても、委託業務に含めるものとする。

② 計画策定に当たっては、下記の図書及び基準を参考とし作業を進めていくものとする。

・「学校施設の長寿命化計画に係る解説書」

・「インフラ長寿命化計画（行動計画）」文部科学省平成 27 年 3 月

・「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引」文部科学省 平成 26 年 1 月

・「学校施設の老朽化対策について～学校施設における長寿命化の推進～」学校施設のあり方に関する調査研究協力者会議 平成 25 年 3 月

・「学校施設整備基本構想の在り方について」学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議 平成 25 年 3 月

・「学校施設の評価の在り方について～学校施設の改善のために～」学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議 平成 21 年 3 月

・「西宮市公共施設等総合管理計画」平成 29 年 3 月策定予定

- ・「西宮市立幼稚園のあり方について2」平成 29 年度策定予定
- ・「学校施設整備における優先度の考え方及び優先度の高い学校の選定」平成 27 年 2 月
- ・「西宮市立幼稚園のあり方について」平成 27 年 1 月

③上記（１）～（３）の業務は平成 29 年 12 月末を目処に完了することとし、計画案を平成 30 年 6 月末を目処に完成させること。なお、平成 30 年 9 月に計画案の議会説明を行い、その後パブリックコメントを予定している。

④今後、発注者が本計画を定期的に見直していくことに考慮し、検討内容についてはエクセル等、見直す際に修正が容易な形式とすること。

7 貸与資料

発注者は、本業務の実施に当たり保有する図書及びその他関連資料を受託者に貸与するものとする。

また、受託者が貸与を受ける場合は、借用書を提出し、業務完了後直ちに返却するものとする。ただし、業務完了前に資料の返却が可能となった場合は、その時点で直ちに返却するものとする。

8 成果品

本業務の成果品は次のとおりとする。

（１）平成 29 年度末

- | | |
|---------------------------|-----|
| ・上記 6（１）～（３）成果品 | 2 部 |
| ・打合せ議事録 | 1 部 |
| ・電子データ（Word、Excel、PDF 形式） | 一式 |

（２）業務完了時

- | | |
|----------------------------------|-------|
| ・西宮市学校施設長寿命化計画（A 4 タテ判、簡易製本） | 2 部 |
| ・西宮市学校施設長寿命化計画 概要版（A 4 タテ判、簡易製本） | 1 0 部 |
| ・打合せ議事録 | 1 部 |
| ・電子データ（Word、Excel、PDF 形式） | 一式 |
| ・その他発注者が必要と認める資料 | 一式 |

9 支払い方法

平成 29 年度末 6. 業務内容（１）～（３）に対する出来高払いを、予算の範囲内で 10,500,000 円を上限として支払う。

履行期間末業務完了時 残額を支払う。

ただし、平成 30 年度業務について、履行期限前に全ての業務が完了したことを発注者が確認し、かつ、受託者から請求があった場合には、請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。

10 その他

- （１）本業務の実施に伴う必要な費用のうち、本仕様書に明記のないものについては、受託者の負担とする。
- （２）業務着手時に業務の目的や作業工程、配置技術者などを整理した業務計画書を作成する。また、業務期間中は、作業内容、手法等を整理し発注者と十分な協議を行い、業務の進捗状況を随時報告するものとする。
- （３）本業務において、打合せ及びヒアリング等を実施した場合は、速やかに記録簿を作成し、提出すること。
- （４）本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議の上、決定するものとする。
- （５）受託者は本業務により知りえた内容及び結果を第三者に漏洩してはならない。
- （６）本業務の遂行に当たっては、個人情報の取扱いに十分注意すること。
- （７）本業務における成果品は全て発注者に帰属し、受託者は発注者の許可なくほかに公表、貸与又は使用してはならない。

- (8) 受託者は本業務において「管理技術者」及び「主任技術者」を定めなければならない。本業務における「管理技術者」及び「主任技術者」とは、次の事項を満たす者とする。
- ①管理技術者
 - ・管理技術者とは、業務従事者を監督し、本業務の総括を行う者をいう。
 - ・下記の主任技術者と兼任していないこと。
 - ②主任技術者
 - ・主任技術者とは、技術上の管理を司る者をいう。
 - ・主任技術者は、学校施設の長寿命化計画の策定に関して、豊富な専門知識を有していること。
 - ・主任技術者は、折衝・調整（コーディネート）能力に優れていること。

以上

学校施設棟一覧

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0012001	甲陽園小学校	001	教室棟	小学校	3	2203	1969/3/1	1968		●	●	●
0012001	甲陽園小学校	002	北棟	小学校	3	2630	1970/3/1	1969		●	●	●
0012001	甲陽園小学校	003	体育倉庫	小学校	1	58	1970/8/1	1970		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	006	体育館	小学校	2	684	1972/3/1	1971		●	●	●
0012001	甲陽園小学校	007	プール付属室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	008	南棟	小学校	3	1387	1975/2/1	1974		●	●	●
0012001	甲陽園小学校	009	開放倉庫	小学校	1	8	1974/10/1	1974		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	010	給食控室	小学校	1	17	1980/3/1	1979		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	011	作業室	小学校	1	24	1983/8/1	1983		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	012	ポンプ室	小学校	1	10	1986/3/1	1985		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	013	給食WC	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	014	スポーツ21	小学校	1	59	1985/3/1	1984		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	015	仮設教室棟	小学校	2	162	2008/4/1	2008		-	-	●
0012001	甲陽園小学校	016	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0021001	越木岩幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	719	1975/3/1	1974		●	●	●
0021001	越木岩幼稚園	002	体育倉庫	幼稚園	1	20	1975/3/1	1974		-	-	●
0025001	北夙川小学校	001	北校舎	小学校	3	2500	1966/3/1	1965		●	●	●
0025001	北夙川小学校	003	築焼小屋	小学校	1	5	1967/3/1	1966		-	-	●
0025001	北夙川小学校	004	中校舎	小学校	4	3264	1968/3/1	1967		●	●	●
0025001	北夙川小学校	005	体育館	小学校	2	681	1970/2/1	1969		●	●	●
0025001	北夙川小学校	007	プール付属室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0025001	北夙川小学校	008	倉庫	小学校	1	16	1973/8/1	1973		-	-	●
0025001	北夙川小学校	009	開放倉庫	小学校	1	22	1974/10/1	1974		-	-	●
0025001	北夙川小学校	010	開放倉庫	小学校	1	8	1974/10/1	1974		-	-	●
0025001	北夙川小学校	013	南棟普通教室	小学校	4	1037	1979/3/1	1978		●	●	●
0025001	北夙川小学校	014	給食室(休憩室)	小学校	1	17	1978/12/1	1978		-	-	●
0025001	北夙川小学校	015	給食室(シャワー)	小学校	1	3	1982/7/1	1982		-	-	●
0025001	北夙川小学校	016	体育倉庫棟 備蓄倉庫	小学校	2	136	1983/8/1	1983		-	-	●
0025001	北夙川小学校	017	作業室	小学校	1	26	1991/11/1	1991		-	-	●
0025001	北夙川小学校	018	給食室(ボイラー)	小学校	1	3	1993/3/1	1992		-	-	●
0025001	北夙川小学校	019	給食室(WC)	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0025001	北夙川小学校	020	スポーツ21	小学校	1	52	2002/9/1	2002		-	-	●
0025001	北夙川小学校	021	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	001	北棟	小学校	4	3990	1976/3/1	1975		●	●	●
0027001	苦楽園小学校	002	体育倉庫	小学校	1	48	1976/5/1	1976		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	003	体育館棟	小学校	1	824	1976/5/1	1976		●	●	●
0027001	苦楽園小学校	004	開放倉庫 トイレ	小学校	1	19	1976/6/1	1976		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	005	機械室 プール付属室	小学校	1	21	1976/6/1	1976		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	006	南棟	小学校	4	1450	1977/5/1	1977		●	●	●
0027001	苦楽園小学校	008	作業室	小学校	1	24	1982/12/1	1982		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	010	スポーツ21 育成センター	小学校	2	140	2004/12/1	2004		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	011	トイレ	小学校	1	10	2008/2/1	2007		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0027001	苦楽園小学校	012	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0027001	苦楽園小学校	013	体育倉庫	小学校	1	10	2010/3/1	2009		-	-	●
0028001	苦楽園中学校	001	南棟	中学校	5	3982	1974/5/1	1974		●	●	●
0028001	苦楽園中学校	002	北教室 プール 渡り廊下	中学校	3	5144	1974/6/1	1974		●	●	●
0028001	苦楽園中学校	004	倉庫	中学校	1	48	1974/5/1	1974		-	-	●
0028001	苦楽園中学校	005	ポンプ室	中学校	1	33	1974/5/1	1974		-	-	●
0028001	苦楽園中学校	007	体育館 格技室	中学校	2	1504	1997/2/1	1996		●	●	●
0028001	苦楽園中学校	008	部室	中学校	1	41	1997/2/1	1996		-	-	●
0035001	夙川幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	750	1981/3/1	1980		●	●	●
0035001	夙川幼稚園	002	機械室 トイレ	幼稚園	1	37	1981/3/1	1980		-	-	●
0039001	夙川小学校	014	体育館	小学校	1	636	1975/10/1	1975		●	●	●
0039001	夙川小学校	017	特別教室棟	小学校	4	1280	1977/3/1	1976		●	●	●
0039001	夙川小学校	020	開放倉庫	小学校	1	18	1987/3/1	1986		-	-	●
0039001	夙川小学校	021	体育倉庫	小学校	1	49	1987/8/1	1987		-	-	●
0039001	夙川小学校	022	管理・普通教室棟	小学校	4	2875	1989/3/1	1988		●	●	●
0039001	夙川小学校	023	プール付属室	小学校	1	59	1989/3/1	1988		-	-	●
0039001	夙川小学校	024	開放倉庫	小学校	1	10	1989/3/1	1988		-	-	●
0039001	夙川小学校	027	スポーツ21	小学校	1	63	1987/3/1	1986		-	-	●
0039001	夙川小学校	028	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0039001	夙川小学校	030	東棟・給食棟	小学校	3	4172	2010/12/1	2010		●	●	●
0039001	夙川小学校	032	作業室	小学校	1	34	2011/10/1	2011		-	-	●
0039001	夙川小学校	090	ポンプ室	小学校	1	17.48	2011/9/1	2011		-	-	●
0045001	広田小学校	004	南棟	小学校	3	2682	1957/3/1	1956		●	●	●
0045001	広田小学校	005	用務員室	小学校	1	36	1956/7/1	1956		-	-	●
0045001	広田小学校	007	体育倉庫	小学校	1	50	1956/8/1	1956		-	-	●
0045001	広田小学校	008	便所	小学校	1	13	1958/8/1	1958		-	-	●
0045001	広田小学校	009	便所	小学校	2	63	1959/8/1	1959		-	-	●
0045001	広田小学校	012	北棟	小学校	3	2647	1966/3/1	1965		●	●	●
0045001	広田小学校	015	体育倉庫	小学校	1	48	1974/2/1	1973		-	-	●
0045001	広田小学校	016	開放倉庫	小学校	1	7	1979/8/1	1979		-	-	●
0045001	広田小学校	017	プール付属室	小学校	1	10	1985/3/1	1984		-	-	●
0045001	広田小学校	018	体育館	小学校	2	1152	1988/3/1	1987		●	●	●
0045001	広田小学校	019	ポンプ室	小学校	1	10	1990/6/1	1990		-	-	●
0045001	広田小学校	020	作業室	小学校	1	58	1996/3/1	1995		-	-	●
0045001	広田小学校	022	スポーツ21	小学校	1	87	1990/3/1	1989		-	-	●
0045001	広田小学校	023	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0045001	広田小学校	024	仮設教室棟	小学校	2	324	2008/6/1	2008		-	-	●
0045001	広田小学校	025	仮設教室棟	小学校	2	166	2010/3/1	2009		-	-	●
0045001	広田小学校	026	便所	小学校	1	42	2010/9/1	2010		-	-	●
0046001	西宮高等学校	003	特別教室 体育館棟	高等学校	3	4055	1970/3/1	1969		●	●	●
0046001	西宮高等学校	012	部室	高等学校	1	158	1976/8/1	1976		-	-	●
0046001	西宮高等学校	017	部室	高等学校	2	156	1984/7/1	1984		-	-	●
0046001	西宮高等学校	018	部室	高等学校	2	281	1988/3/1	1987		-	-	●
0046001	西宮高等学校	019	教室棟	高等学校	5	10016	1997/4/1	1997		●	●	●
0046001	西宮高等学校	022	機械室	高等学校	1	12	1997/4/1	1997		-	-	●
0046001	西宮高等学校	023	ポンプ室	高等学校	1	15	1997/4/1	1997		-	-	●
0046001	西宮高等学校	024	体育倉庫	高等学校	1	162	1997/5/1	1997		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0046001	西宮高等学校	025	プール付属室	高等学校	1	89	1996/8/1	1996		-	-	●
0046001	西宮高等学校	026	トイレ	高等学校	1	3	2002/3/1	2001		-	-	●
0050001	神原小学校	001	体育館	小学校	2	976	1959/3/1	1958		●	●	●
0050001	神原小学校	002	北普通教室棟	小学校	3	1905	1976/5/1	1976		●	●	●
0050001	神原小学校	003	南棟	小学校	4	2877	1977/3/1	1976		●	●	●
0050001	神原小学校	004	体育倉庫	小学校	1	53	1976/5/1	1976		-	-	●
0050001	神原小学校	005	プール付属室	小学校	1	40	1976/7/1	1976		-	-	●
0050001	神原小学校	006	開放倉庫	小学校	1	8	1979/3/1	1978		-	-	●
0050001	神原小学校	009	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0050001	神原小学校	010	作業室 トイレ・育成センター	小学校	1	122	2009/3/1	2008		-	-	●
0050002	大社中学校	001	中棟	中学校	3	2318	1952/3/1	1951		●	●	●
0050002	大社中学校	002	南東教室棟	中学校	2	675	1953/3/1	1952		●	●	●
0050002	大社中学校	003	南西管理棟	中学校	2	1094	1955/3/1	1954		●	●	●
0050002	大社中学校	006	中西棟	中学校	2	397	1958/3/1	1957		●	●	●
0050002	大社中学校	007	特別教室棟	中学校	2	246	1958/3/1	1957		●	●	●
0050002	大社中学校	011	北棟	中学校	3	1177	1961/3/1	1960		●	●	●
0050002	大社中学校	025	体育館 格技室 特別教室棟	中学校	2	2224	1976/5/1	1976		●	●	●
0050002	大社中学校	027	部室	中学校	1	191	1978/8/1	1978		-	-	●
0050002	大社中学校	032	作業室	中学校	1	24	1983/8/1	1983		-	-	●
0050002	大社中学校	033	北東棟	中学校	4	1940	1984/2/1	1983		●	●	●
0050002	大社中学校	034	プール付属室	中学校	1	60	1990/3/1	1989		-	-	●
0050002	大社中学校	090	ポンプ室	中学校	1	25	1983/8/1	1983		-	-	●
0050002	大社中学校	091	ポンプ室	中学校	1	25	1983/8/1	1983		-	-	●
0056001	平木小学校	001	北棟	小学校	4	5438	1974/10/1	1974		●	●	●
0056001	平木小学校	002	南管理・特別教室棟	小学校	3	2534	1974/10/1	1974		●	●	●
0056001	平木小学校	003	講堂兼体育館 倉庫	小学校	2	1125	1974/10/1	1974		●	●	●
0056001	平木小学校	004	ポンプ室 受水槽	小学校	1	12	1974/10/1	1974		-	-	●
0056001	平木小学校	005	プール付属室	小学校	1	32	1974/10/1	1974		-	-	●
0056001	平木小学校	006	給食便所	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0056001	平木小学校	007	スポーツ21	小学校	1	52	2004/8/1	2004		-	-	●
0056001	平木小学校	008	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0056002	平木中学校	001	管理・教室棟	中学校	4	3621	1978/3/1	1977		●	●	●
0056002	平木中学校	002	プール 体育館 格技室	中学校	2	2080	1978/3/1	1977		●	●	●
0056002	平木中学校	003	体育倉庫	中学校	1	48	1978/3/1	1977		-	-	●
0056002	平木中学校	004	部室棟	中学校	1	110	1978/3/1	1977		-	-	●
0056002	平木中学校	006	プール倉庫	中学校	1	8	1989/3/1	1988		-	-	●
0060001	大社幼稚園	004	教室棟	幼稚園	2	323	1968/10/1	1968		●	●	●
0060001	大社幼稚園	006	遊戯室棟	幼稚園	1	171	1995/11/1	1995		●	●	●
0060001	大社幼稚園	007	トイレ	幼稚園	1	10	1994/9/1	1994		-	-	●
0060001	大社幼稚園	008	倉庫	幼稚園	1	12	1994/9/1	1994		-	-	●
0060001	大社幼稚園	009	中棟	幼稚園	1	295	1996/3/1	1995		●	●	●
0065001	大社小学校	021	教室・プール・体育館棟	小学校	3	7415	1992/8/1	1992		●	●	●
0065001	大社小学校	024	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0082003	子育て総合センター(あおぞら幼稚園を含む)	001	管理・教室・他棟	幼稚園	1	1577.03	2001/3/1	2000	子育てセンター併設	●	●	●
0082003	子育て総合センター(あおぞら幼稚園を含む)	002	トイレ	幼稚園	1	7.29	2001/3/1	2000		-	-	●
0082003	子育て総合センター(あおぞら幼稚園を含む)	003	体育倉庫	幼稚園	1	7.29	2001/3/1	2000		-	-	●
0082003	子育て総合センター(あおぞら幼稚園を含む)	004	自転車置場・単車置場	幼稚園	1	9.65	2001/3/1	2000		-	-	●
0082003	子育て総合センター(あおぞら幼稚園を含む)	005	器具庫	幼稚園	1	3.34	2001/3/1	2000		-	-	●
0093001	安井小学校	004	北東校舎	小学校	3	3882	1960/3/1	1959		-(改築予定のため対象外)	●	●
0093001	安井小学校	005	油倉庫	小学校	1	6	1963/8/1	1963		-	-	●
0093001	安井小学校	006	ポンプ室	小学校	1	10	1964/8/1	1964		-	-	●
0093001	安井小学校	007	プール付属室	小学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0093001	安井小学校	008	プール付属室・開放倉庫	小学校	1	14	1973/12/1	1973		-	-	●
0093001	安井小学校	009	西校舎	小学校	3	1575	1977/10/1	1977		-(改築予定のため対象外)	●	●
0093001	安井小学校	010	給食室	小学校	1	17	1980/3/1	1979		-	-	●
0093001	安井小学校	012	作業室	小学校	1	19	1981/10/1	1981		-	-	●
0093001	安井小学校	013	印刷室	小学校	1	19	1982/8/1	1982		-	-	●
0093001	安井小学校	014	体育館	小学校	1	685	1985/2/1	1984		●	●	●
0093001	安井小学校	015	スポーツ21	小学校	1	50	2003/8/1	2003		-	-	●
0093001	安井小学校	016	体育倉庫	小学校	1	26	2004/11/1	2004		-	-	●
0093001	安井小学校	017	体育倉庫	小学校	1	8	2004/11/1	2004		-	-	●
0093001	安井小学校	018	体育倉庫	小学校	1	17	2004/11/1	2004		-	-	●
0093001	安井小学校	019	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0093001	安井小学校	020	仮設校舎棟	小学校	2	406	2014/3/1	2013		-	-	●
0104001	香爐園小学校	001	北校舎	小学校	3	1992	1957/3/1	1956		-(改築予定のため対象外)	●	●
0104001	香爐園小学校	005	中校舎	小学校	2	788	1960/2/1	1959		-(改築予定のため対象外)	●	●
0104001	香爐園小学校	010	南校舎	小学校	2	1034	1966/3/1	1965		-(改築予定のため対象外)	●	●
0104001	香爐園小学校	014	西校舎	小学校	2	966	1975/2/1	1974		-(改築予定のため対象外)	●	●
0104001	香爐園小学校	017	給食室	小学校	1	168	1981/11/1	1981		-(改築予定のため対象外)	●	●
0104001	香爐園小学校	018	給食室(食品棚)	小学校	1	11	1981/11/1	1981		-	-	●
0104001	香爐園小学校	021	体育館・プール棟	小学校	4	1563	1991/5/1	1991		●	●	●
0104001	香爐園小学校	022	プールポンプ室	小学校	1	25	1991/5/1	1991		-	-	●
0104001	香爐園小学校	026	体育倉庫・開放倉庫	小学校	1	61	1993/6/1	1993		-	-	●
0104001	香爐園小学校	027	図書室・ランチルーム	小学校	2	360	1997/3/1	1996		●	●	●
0104001	香爐園小学校	028	用務員作業室	小学校	1	26	1996/9/1	1996		-	-	●
0104001	香爐園小学校	029	給食室(ボイラー)	小学校	1	3	2002/3/1	2001		-	-	●
0104001	香爐園小学校	030	体育倉庫	小学校	1	16	2007/10/1	2007		-	-	●
0104001	香爐園小学校	031	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0104001	香爐園小学校	032	仮設教室棟	小学校	2	324	2008/6/1	2008		-	-	●
0104001	香爐園小学校	034	仮設教室棟	小学校	2	491	2015/3/1	2014		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0115001	浜脇中学校	006	南東教室棟	中学校	2	795	1957/3/1	1956		●	●	●
0115001	浜脇中学校	009	体育館	中学校	2	1030	1959/3/1	1958		●	●	●
0115001	浜脇中学校	010	北西特別教室棟	中学校	3	656	1961/3/1	1960		●	●	●
0115001	浜脇中学校	013	北東管理棟	中学校	3	911	1962/6/1	1962		●	●	●
0115001	浜脇中学校	014	ポンプ室	中学校	1	4	1962/6/1	1962		-	-	●
0115001	浜脇中学校	015	W.C.	中学校	1	11	1965/9/1	1965		-	-	●
0115001	浜脇中学校	020	北中棟	中学校	4	2913	1972/1/1	1971		●	●	●
0115001	浜脇中学校	023	ポンプ室	中学校	1	7	1972/1/1	1971		-	-	●
0115001	浜脇中学校	025	機械室	中学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0115001	浜脇中学校	029	南西教室棟	中学校	3	1618	1985/2/1	1984		●	●	●
0115001	浜脇中学校	030	体育倉庫	中学校	1	49	1985/2/1	1984		-	-	●
0115001	浜脇中学校	031	作業室	中学校	1	93	1985/2/1	1984		-	-	●
0115001	浜脇中学校	032	部室	中学校	1	26	1985/2/1	1984		-	-	●
0115001	浜脇中学校	033	格技室	中学校	1	412	1985/12/1	1985		●	●	●
0115001	浜脇中学校	034	部室	中学校	1	94	1989/3/1	1988		-	-	●
0115001	浜脇中学校	035	仮設校舎棟	中学校	2	324	2013/3/1	2012		-	-	●
0115001	浜脇中学校	090	集塵機室	中学校	1	25	1985/2/1	1984		-	-	●
0115002	浜脇幼稚園	001	教室棟	幼稚園	2	813	1970/3/1	1969		●	●	●
0115002	浜脇幼稚園	002	管理棟	幼稚園	2	375	1970/3/1	1969		●	●	●
0131001	用海小学校	017	体育館	小学校	1	681	1985/2/1	1984		●	●	●
0131001	用海小学校	020	倉庫	小学校	1	24	2005/3/1	2004		-	-	●
0131001	用海小学校	022	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0131001	用海小学校	024	校舎棟 給食室	小学校	4	7900	2010/10/1	2010		●	●	●
0131001	用海小学校	027	作業室	小学校	1	28	2010/10/1	2010		-	-	●
0131001	用海小学校	028	ゴミ置き場	小学校	1	21	2010/10/1	2010		-	-	●
0131001	用海小学校	029	プール附属室棟	小学校	1	24	2010/10/1	2010		-	-	●
0131001	用海小学校	030	倉庫棟	小学校	2	184	2011/9/1	2011		-	-	●
0137001	用海幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	500	1977/5/1	1977		●	●	●
0137001	用海幼稚園	002	倉庫 トイレ	幼稚園	1	31	1977/5/1	1977		-	-	●
0140001	浜脇小学校	005	プール附属室	小学校	1	12	1966/6/1	1966		-	-	●
0140001	浜脇小学校	006	プール附属室(ポンプ室)	小学校	1	7	1971/6/1	1971		-	-	●
0140001	浜脇小学校	013	体育館	小学校	1	968	1986/2/1	1985		●	●	●
0140001	浜脇小学校	016	倉庫・便所・育成センター	小学校	2	185	1990/12/1	1990		-	-	●
0140001	浜脇小学校	020	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0140001	浜脇小学校	021	校舎棟	小学校	4	8819	2009/12/1	2009		●	●	●
0140001	浜脇小学校	023	用務員作業室	小学校	1	28	2009/12/1	2009		-	-	●
0140001	浜脇小学校	025	楽焼小屋	小学校	1	16	2009/12/1	2009		-	-	●
0140001	浜脇小学校	026	農具庫	小学校	1	16	2009/12/1	2009		-	-	●
0140001	浜脇小学校	027	体育倉庫・スポーツクラブ 21・備蓄倉庫	小学校	1	245.5	2010/8/1	2010		-	-	●
0140001	浜脇小学校	090	ポンプ室	小学校	1	15	2009/12/1	2009		-	-	●
0150001	津門小学校	016	倉庫棟	小学校	1	57	1972/6/1	1972		-	-	●
0150001	津門小学校	022	給食室・管理・普通教室棟	小学校	3	5872	1984/11/1	1984		●	●	●
0150001	津門小学校	024	体育館	小学校	2	1178	1988/3/1	1987		●	●	●
0150001	津門小学校	025	体育倉庫・開放倉庫・育成 センター	小学校	2	182	1990/10/1	1990		-	-	●
0150001	津門小学校	027	プール附属室	小学校	1	11	1983/7/1	1983		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0150001	津門小学校	030	作業室	小学校	1	26	2005/3/1	2004		-	-	●
0150001	津門小学校	036	屋外トイレ	小学校	1	25	2008/7/1	2008		-	-	●
0150001	津門小学校	037	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0158001	西宮養護学校	001	北棟	特別支援学校	3	2589	1960/3/1	1959		- (改築予定のため対象外)	●	●
0158001	西宮養護学校	006	南棟	特別支援学校	3	1565	1964/8/1	1964		- (改築予定のため対象外)	●	●
0158001	西宮養護学校	012	管理棟	特別支援学校	1	195	1980/3/1	1979		- (改築予定のため対象外)	●	●
0158001	西宮養護学校	013	体育館棟	特別支援学校	3	2512	1994/8/1	1994	公民館併設	●	●	●
0158001	西宮養護学校	014	作業室	特別支援学校	1	80	1994/11/1	1994		-	-	●
0158001	西宮養護学校	015	警備員詰所	特別支援学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0158001	西宮養護学校	016	仮設教室棟	特別支援学校	3	409	2014/3/1	2013		-	-	●
0159001	春風幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	689	1973/3/1	1972		●	●	●
0159001	春風幼稚園	002	倉庫	幼稚園	1	31	1973/3/1	1972		-	-	●
0174001	今津小学校	004	中棟	小学校	3	4054	1964/3/1	1963		●	●	●
0174001	今津小学校	012	休憩室	小学校	1	16	1981/3/1	1980		-	-	●
0174001	今津小学校	013	機械室	小学校	1	23	1987/3/1	1986		-	-	●
0174001	今津小学校	014	北東棟 今津幼稚園	小学校	3	1971	1994/11/1	1994	今津幼稚園併設	●	●	●
0174001	今津小学校	016	教室・プール付属	小学校	2	744	1997/3/1	1996		●	●	●
0174001	今津小学校	017	六角堂	小学校	2	282	1997/12/1	1997		●	●	●
0174001	今津小学校	018	作業室	小学校	1	26	1997/12/1	1997		-	-	●
0174001	今津小学校	019	倉庫	小学校	1	60	1997/12/1	1997		-	-	●
0174001	今津小学校	020	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0174001	今津小学校	090	開放倉庫	小学校	1	25	1997/12/1	1997		-	-	●
0174002	今津中学校	011	体育館	中学校	2	1019	1959/3/1	1958		●	●	●
0174002	今津中学校	012	南棟	中学校	3	2131	1961/3/1	1960		●	●	●
0174002	今津中学校	015	ポンプ室	中学校	1	3	1972/1/1	1971		-	-	●
0174002	今津中学校	016	プール機械室	中学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0174002	今津中学校	017	北東棟	中学校	4	2839	1973/3/1	1972		●	●	●
0174002	今津中学校	022	給食室	中学校	1	208	1983/3/1	1982		●	●	●
0174002	今津中学校	023	体育倉庫	中学校	1	46	1993/8/1	1993		-	-	●
0174002	今津中学校	024	特別教室棟	中学校	2	394	1993/7/1	1993		●	●	●
0174002	今津中学校	025	格技室	中学校	1	570	1994/2/1	1993		●	●	●
0174002	今津中学校	026	作業室	中学校	1	24	1994/3/1	1993		-	-	●
0174002	今津中学校	027	ボイラー室	中学校	1	3	2005/3/1	2004		-	-	●
0174002	今津中学校	090	ポンプ室	中学校	1	25	1971/6/1	1971		-	-	●
0174003	今津幼稚園	006	教室棟	幼稚園	1	223	1998/3/1	1997	廃園予定	-	-	-
0179001	真砂中学校	001	南棟	中学校	4	3392	1983/3/1	1982		●	●	●
0179001	真砂中学校	002	北教室棟	中学校	4	1793	1983/3/1	1982		●	●	●
0179001	真砂中学校	003	体育館棟	中学校	2	2089	1983/3/1	1982		●	●	●
0179001	真砂中学校	004	プール付属室	中学校	1	59	1983/3/1	1982		-	-	●
0179001	真砂中学校	005	作業室	中学校	1	24	1983/3/1	1982		-	-	●
0179001	真砂中学校	006	体育倉庫	中学校	1	49	1983/3/1	1982		-	-	●
0179001	真砂中学校	007	部室	中学校	1	94	1988/8/1	1988		-	-	●
0179001	真砂中学校	008	作業室	中学校	1	130	1993/5/1	1993		-	-	●
0179001	真砂中学校	010	仮設教室棟	中学校	2	328	2011/4/1	2011		-	-	●
0179001	真砂中学校	090	ポンプ室	中学校	1	25	1993/5/1	1993		-	-	●
0179001	真砂中学校	091	集塵機室	中学校	1	25	1993/5/1	1993		-	-	●
0194001	西宮浜小学校	001	南西棟	小学校	3	1907	1998/3/1	1997		●	●	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0194001	西宮浜小学校	002	南中棟	小学校	3	1831	1998/3/1	1997		●	●	●
0194001	西宮浜小学校	003	東教室棟	小学校	2	2272	1998/3/1	1997		●	●	●
0194001	西宮浜小学校	004	多目的室棟	小学校	1	212	1998/3/1	1997		●	●	●
0194001	西宮浜小学校	006	体育館棟 備蓄倉庫	小学校	2	1249	1998/3/1	1997		●	●	●
0194001	西宮浜小学校	007	体育倉庫	小学校	1	68	1998/3/1	1997		-	-	●
0194001	西宮浜小学校	008	プール付属棟 トイレ	小学校	1	107	1998/3/1	1997		-	-	●
0194001	西宮浜小学校	009	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0194002	西宮浜中学校	001	教室棟	中学校	3	4891	1998/3/1	1997		●	●	●
0194002	西宮浜中学校	004	体育館棟	中学校	3	1997	1998/3/1	1997		●	●	●
0194002	西宮浜中学校	005	給食棟	中学校	1	241	1998/3/1	1997		●	●	●
0194002	西宮浜中学校	006	ポンプ室	中学校	1	12	1998/3/1	1997		-	-	●
0194002	西宮浜中学校	007	プール付属室棟	中学校	1	129	1998/3/1	1997		-	-	●
0207001	小松幼稚園	001	教室管理棟	幼稚園	3	1345.49	1974/3/1	1973	小松センター併設	●	●	●
0207001	小松幼稚園	002	倉庫	幼稚園	1	30	1974/3/1	1973		-	-	●
0208001	小松小学校	001	中棟	小学校	3	1685	1963/3/1	1962		●	●	●
0208001	小松小学校	005	南棟	小学校	3	2306	1963/3/1	1962		●	●	●
0208001	小松小学校	007	北棟	小学校	3	740	1963/12/1	1963		●	●	●
0208001	小松小学校	012	プール付属室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0208001	小松小学校	013	機械室	小学校	1	105	1976/9/1	1976		-	-	●
0208001	小松小学校	014	機械室	小学校	1	135	1978/9/1	1978		-	-	●
0208001	小松小学校	015	教室棟	小学校	2	173	1981/3/1	1980		●	●	●
0208001	小松小学校	016	開放倉庫	小学校	1	8	1981/7/1	1981		-	-	●
0208001	小松小学校	017	倉庫・更衣室・育成センター	小学校	2	202	1984/10/1	1984		-	-	●
0208001	小松小学校	019	体育館	小学校	2	1080	1987/3/1	1986		●	●	●
0208001	小松小学校	020	プール倉庫	小学校	1	9	1989/3/1	1988		-	-	●
0208001	小松小学校	021	給食室	小学校	2	190	1989/3/1	1988		●	●	●
0208001	小松小学校	022	スポーツ21	小学校	1	52	2004/8/1	2004		-	-	●
0208001	小松小学校	023	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0220001	鳴尾北幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	759	1980/3/1	1979		●	●	●
0220001	鳴尾北幼稚園	002	倉庫 トイレ	幼稚園	1	37	1980/3/1	1979		-	-	●
0221001	学文中学校	004	北棟	中学校	3	2725	1956/3/1	1955		●	●	●
0221001	学文中学校	006	体育館棟	中学校	2	1060	1960/3/1	1959		●	●	●
0221001	学文中学校	007	トイレ	中学校	1	9	1964/8/1	1964		-	-	●
0221001	学文中学校	008	南棟	中学校	5	3533	1966/3/1	1965		●	●	●
0221001	学文中学校	009	プール機械室	中学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0221001	学文中学校	016	作業場	中学校	1	24	1981/8/1	1981		-	-	●
0221001	学文中学校	019	機械室	中学校	1	40	1984/3/1	1983		-	-	●
0221001	学文中学校	020	部室	中学校	1	63	1984/3/1	1983		-	-	●
0221001	学文中学校	021	倉庫	中学校	1	48	1984/3/1	1983		-	-	●
0221001	学文中学校	023	格技室	中学校	1	395	1989/1/1	1988		●	●	●
0221001	学文中学校	024	作業室	中学校	1	49	1989/3/1	1988		-	-	●
0221001	学文中学校	025	部室	中学校	1	33	1989/3/1	1988		-	-	●
0221001	学文中学校	026	ボイラー室	中学校	1	3	2001/12/1	2001		-	-	●
0221001	学文中学校	027	仮設教室棟	中学校	2	336	2012/3/1	2011		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	007	中棟	小学校	3	2709	1957/3/1	1956		●	●	●
0222001	鳴尾北小学校	009	北棟	小学校	3	2757	1967/3/1	1966		●	●	●
0222001	鳴尾北小学校	010	倉庫	小学校	1	51	1966/3/1	1965		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0222001	鳴尾北小学校	014	開放倉庫	小学校	1	8	1973/12/1	1973		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	015	ポンプ	小学校	1	11	1970/6/1	1970		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	016	空調棟	小学校	1	70	1974/5/1	1974		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	021	南棟	小学校	4	2758	1979/5/1	1979		●	●	●
0222001	鳴尾北小学校	022	体育館	小学校	2	742	1983/2/1	1982		●	●	●
0222001	鳴尾北小学校	023	倉庫・作業室棟	小学校	2	184	1983/8/1	1983		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	025	プール付属室	小学校	1	18	1990/6/1	1990		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	026	プール付属室	小学校	1	10	1990/6/1	1990		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	027	プール付属室 トイレ	小学校	1	10	1990/6/1	1990		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	028	ボイラー	小学校	1	3	2001/12/1	2001		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	029	仮設校舎棟	小学校	2	324	2005/3/1	2004		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	030	スポーツ21 備蓄倉庫	小学校	2	98	1983/9/1	1983		-	-	●
0222001	鳴尾北小学校	031	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	005	倉庫	中学校	1	50	1957/3/1	1956		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	007	南西教室棟	中学校	2	414	1959/3/1	1958		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	008	南東棟	中学校	3	824	1959/3/1	1958		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	009	体育館	中学校	2	1032	1959/3/1	1958		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	012	トイレ	中学校	1	11	1965/9/1	1965		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	013	北東棟	中学校	4	3722	1971/3/1	1970		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	014	プール機械室	中学校	1	8	1972/7/1	1972		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	015	部室	中学校	1	188	1974/8/1	1974		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	019	南西棟	中学校	3	2221	1981/9/1	1981		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	020	倉庫	中学校	1	29	1983/8/1	1983		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	021	格技室	中学校	1	386	1988/2/1	1987		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	022	プール倉庫	中学校	1	29	1993/3/1	1992		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	023	作業室	中学校	1	26	1994/10/1	1994		-	-	●
0234001	鳴尾中学校	024	北西棟	中学校	1	182	1994/10/1	1994		●	●	●
0234001	鳴尾中学校	027	ボイラー室	中学校	1	3	2001/12/1	2001		-	-	●
0236006	兵庫医科大学	001	兵庫医科大学	その他	13	42990.74	1971/4/1	1971	内、78.7㎡を借用	-	-	-
0240001	鳴尾東小学校	007	南棟	小学校	3	1476	1965/3/1	1964		●	●	●
0240001	鳴尾東小学校	008	体育倉庫	小学校	1	51	1966/8/1	1966		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	011	給食室	小学校	1	147	1972/8/1	1972		●	●	●
0240001	鳴尾東小学校	012	ポンプ	小学校	1	7	1965/8/1	1965		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	017	普通教室棟 体育館棟 備蓄倉庫	小学校	2	1269	1980/3/1	1979		●	●	●
0240001	鳴尾東小学校	018	作業室	小学校	1	41	1981/8/1	1981		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	020	機械室	小学校	2	106	1985/11/1	1985		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	021	管理・特別・普通教室 渡り廊下	小学校	4	4417	1987/3/1	1986		●	●	●
0240001	鳴尾東小学校	023	パン置き場	小学校	1	8	1987/3/1	1986		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	024	給食室 増築	小学校	1	2	1987/3/1	1986		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	025	陶芸小屋	小学校	1	13	1987/3/1	1986		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	026	トイレ	小学校	1	20	1987/3/1	1986		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	027	倉庫	小学校	1	27	1987/3/1	1986		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	028	プール付属室・育成センター	小学校	2	557	1992/7/1	1992		-	-	●
0240001	鳴尾東小学校	029	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0240004	鳴尾東幼稚園	001	教室棟	幼稚園	2	793	1965/3/1	1964		●	●	●
0244001	高須小学校	001	教室棟	小学校	4	6283	1988/3/1	1987		●	●	●
0244001	高須小学校	002	体育館 特別教室 給食室 食堂	小学校	3	2064	1988/3/1	1987		●	●	●
0244001	高須小学校	003	プール付属室棟 体育倉庫 開放倉庫	小学校	1	135	1988/3/1	1987		-	-	●
0244001	高須小学校	004	作業室	小学校	1	26	1988/3/1	1987		-	-	●
0244001	高須小学校	007	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	001	南棟	中学校	4	4581	1979/3/1	1978		●	●	●
0244002	鳴尾南中学校	002	体育館棟	中学校	2	2090	1979/3/1	1978		●	●	●
0244002	鳴尾南中学校	003	体育庫	中学校	1	48	1979/3/1	1978		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	004	機械室	中学校	1	17	1979/3/1	1978		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	005	集シン室	中学校	1	7	1979/3/1	1978		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	006	北教室棟	中学校	4	1094	1982/3/1	1981		●	●	●
0244002	鳴尾南中学校	007	作業室	中学校	1	24	1984/8/1	1984		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	008	倉庫	中学校	1	24	1986/3/1	1985		-	-	●
0244002	鳴尾南中学校	009	部室	中学校	1	66	1988/3/1	1987		-	-	●
0245001	高須中学校	001	教室棟	中学校	4	6106	1986/3/1	1985		●	●	●
0245001	高須中学校	002	体育館棟	中学校	4	2494	1986/3/1	1985		●	●	●
0245001	高須中学校	003	作業室	中学校	1	24	1986/3/1	1985		-	-	●
0245001	高須中学校	004	集シン機械	中学校	1	7	1986/3/1	1985		-	-	●
0245001	高須中学校	005	体育館倉庫	中学校	1	49	1986/3/1	1985		-	-	●
0245001	高須中学校	006	部室	中学校	1	133	1986/3/1	1985		-	-	●
0245002	高須西小学校	001	北棟	小学校	4	3975	1981/3/1	1980		●	●	●
0245002	高須西小学校	002	体育館棟	小学校	1	688	1981/3/1	1980		●	●	●
0245002	高須西小学校	003	体育倉庫	小学校	1	48	1981/3/1	1980		-	-	●
0245002	高須西小学校	005	プール付属室	小学校	1	30	1981/3/1	1980		-	-	●
0245002	高須西小学校	006	作業室	小学校	1	24	1981/8/1	1981		-	-	●
0245002	高須西小学校	007	倉庫	小学校	1	21	1983/8/1	1983		-	-	●
0245002	高須西小学校	008	南教室棟	小学校	4	1755	1987/3/1	1986		●	●	●
0245002	高須西小学校	009	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0245002	高須西小学校	010	スポーツ21	小学校	1	68	2009/3/1	2008		-	-	●
0245007	高須西幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	733	1984/5/1	1984		●	●	●
0245007	高須西幼稚園	002	倉庫 トイレ	幼稚園	1	37	1984/5/1	1984		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	006	プール付属室	小学校	1	4	1965/8/1	1965		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	008	講堂兼体育館棟	小学校	2	1066	1975/11/1	1975		●	●	●
0251001	鳴尾小学校	009	開放倉庫	小学校	1	8	1976/8/1	1976		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	011	プール付属室	小学校	1	23	1980/6/1	1980		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	012	作業室	小学校	1	19	1984/8/1	1984		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	017	教室棟 クラブハウス 給食室 食堂	小学校	4	6371	1991/3/1	1990		●	●	●
0251001	鳴尾小学校	019	倉庫	小学校	1	29	1991/3/1	1990		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	020	プール付属室 ポンプ	小学校	1	14	1991/3/1	1990		-	-	●
0251001	鳴尾小学校	022	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0252001	甲子園浜小学校	008	体育館棟	小学校	2	679	1968/3/1	1967		●	●	●
0252001	甲子園浜小学校	009	プール付属室トイレ	小学校	1	16	1968/7/1	1968		-	-	●
0252001	甲子園浜小学校	010	プール付属室	小学校	1	9	1974/5/1	1974		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0252001	甲子園浜小学校	021	管理・普通・特別教室 給食室 食堂	小学校	3	4971	1999/3/1	1998		●	●	●
0252001	甲子園浜小学校	024	体育倉庫	小学校	1	129	1999/3/1	1998		-	-	●
0252001	甲子園浜小学校	025	仮設校舎棟 ※解体済	小学校	2	162	2007/3/1	2006		-	-	-
0252001	甲子園浜小学校	026	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0252001	甲子園浜小学校	028	普通教室棟	小学校	3	1850	2010/2/1	2009		●	●	●
0252002	西宮東高等学校	001	南棟	高等学校	4	5517	1963/3/1	1962		●	●	●
0252002	西宮東高等学校	004	北棟	高等学校	4	4406	1964/3/1	1963		●	●	●
0252002	西宮東高等学校	009	体育館	高等学校	2	1556	1966/2/1	1965		●	●	●
0252002	西宮東高等学校	011	北部室	高等学校	1	83	1969/1/1	1968		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	012	南部室	高等学校	1	90	1969/1/1	1968		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	015	部室	高等学校	1	176	1975/1/1	1974		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	016	体育倉庫	高等学校	1	81	1976/11/1	1976		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	017	部室	高等学校	1	119	1976/11/1	1976		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	018	特別棟 格技室 食堂	高等学校	3	4473	1988/7/1	1988	なるお文化ホール併設	●	●	●
0252002	西宮東高等学校	019	トイレ	高等学校	1	32	1992/3/1	1991		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	020	部室	高等学校	1	35	1993/3/1	1992		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	021	部室	高等学校	1	32	1993/12/1	1993		-	-	●
0252002	西宮東高等学校	022	倉庫	高等学校	1	4	1993/12/1	1993		-	-	●
0252003	浜甲子園中学校	001	南棟	中学校	3	3980	1964/3/1	1963		●	●	●
0252003	浜甲子園中学校	002	ポンプ室	中学校	1	10	1964/3/1	1963		-	-	●
0252003	浜甲子園中学校	004	北棟	中学校	3	2606	1965/3/1	1964		●	●	●
0252003	浜甲子園中学校	007	体育館	中学校	2	1075	1967/2/1	1966		●	●	●
0252003	浜甲子園中学校	010	作業室	中学校	1	66	1972/3/1	1971		-	-	●
0252003	浜甲子園中学校	011	倉庫	中学校	1	25	1975/3/1	1974		-	-	●
0252003	浜甲子園中学校	015	格技室 プール 特別教室	中学校	2	874	1990/3/1	1989		●	●	●
0252003	浜甲子園中学校	016	部室 体育倉庫	中学校	1	210	1990/3/1	1989		-	-	●
0257001	南甲子園小学校	004	管理棟	小学校	3	1581	1961/3/1	1960	2016年度解体	-	-	-
0257001	南甲子園小学校	013	給食棟	小学校	1	310	1985/2/1	1984		●	●	●
0257001	南甲子園小学校	020	体育館棟	小学校	2	1173	1994/3/1	1993		●	●	●
0257001	南甲子園小学校	021	倉庫・WC・機械室	小学校	1	95	2002/3/1	2001		-	-	●
0257001	南甲子園小学校	022	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0257001	南甲子園小学校	023	仮設教室棟	小学校	2	165	2012/3/1	2011	2016年度解体	-	-	-
0257001	南甲子園小学校	024	仮設校舎棟	小学校	3	3967	2014/11/1	2014	2016年度解体	-	-	-
0257001	南甲子園小学校	027	校舎棟	小学校	4	8530	2016/2/26	2015		- (新築のため対象外)	●	●
0257001	南甲子園小学校	090	ポンプ室	小学校	1	18	2015/2/25	2014		-	-	●
0257001	南甲子園小学校	091	自転車置場	小学校	1	16.12	2016/2/26	2015		-	-	●
0257003	南甲子園幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	514	1976/3/1	1975		●	●	●
0257003	南甲子園幼稚園	002	倉庫	幼稚園	1	32	1976/3/1	1975		-	-	●
0306001	瓦木中学校	001	中北棟	中学校	3	2121	1958/3/1	1957		●	●	●
0306001	瓦木中学校	004	中南棟	中学校	3	1617	1959/3/1	1958		●	●	●
0306001	瓦木中学校	006	南棟	中学校	2	1064	1961/3/1	1960		●	●	●
0306001	瓦木中学校	007	体育館	中学校	2	1030	1961/3/1	1960		●	●	●
0306001	瓦木中学校	011	機械室	中学校	2	80	1971/9/1	1971		-	-	●
0306001	瓦木中学校	012	プール機械室	中学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0306001	瓦木中学校	014	機械室	中学校	1	45	1972/10/1	1972		-	-	●
0306001	瓦木中学校	016	北棟	中学校	3	883	1974/5/1	1974		●	●	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0306001	瓦木中学校	020	機械室	中学校	1	45	1976/3/1	1975		-	-	●
0306001	瓦木中学校	021	機械室	中学校	1	38	1977/9/1	1977		-	-	●
0306001	瓦木中学校	024	部室	中学校	1	143	1981/7/1	1981		-	-	●
0306001	瓦木中学校	025	部室	中学校	1	37	1981/7/1	1981		-	-	●
0306001	瓦木中学校	026	管理棟 給食室	中学校	2	475	1982/1/1	1981		●	●	●
0306001	瓦木中学校	027	体育倉庫	中学校	1	48	1982/8/1	1982		-	-	●
0306001	瓦木中学校	029	機械室	中学校	1	40	1984/2/1	1983		-	-	●
0306001	瓦木中学校	030	作業室	中学校	1	24	1983/8/1	1983		-	-	●
0306001	瓦木中学校	031	格技室	中学校	1	386	2001/5/1	2001		●	●	●
0306001	瓦木中学校	032	ボイラー室	中学校	1	3	2001/12/1	2001		-	-	●
0306001	瓦木中学校	034	仮設教室棟	中学校	2	336	2011/3/1	2010		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	001	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	小学校	4	9228	2016/2/9	2015	育成センター・子育て支援施設併設	- (新築のため対象外)	●	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	002	体育倉庫_スポーツ21	小学校	2	164	2016/2/9	2015		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	003	用務員作業室	小学校	1	34	2016/2/9	2015		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	004	警備員詰所	小学校	1	1.25	2016/2/9	2015		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	005	ポンプ室	小学校	1	18	2016/2/9	2015		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	006	自転車置場	小学校	1	15.3	2016/2/9	2015		-	-	●
0306002	高木北小学校(育成センター・高木北地域子育て支援施設含む)	007	ごみ置場	小学校	1	9.42	2016/2/9	2015		-	-	●
0307003	高木幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	875	1972/3/1	1971		●	●	●
0309001	高木小学校	008	管理棟	小学校	3	3563	1968/4/1	1968		●	●	●
0309001	高木小学校	014	講堂兼体育館	小学校	2	806	1976/2/1	1975		●	●	●
0309001	高木小学校	018	給食室	小学校	1	304	1990/12/1	1990		●	●	●
0309001	高木小学校	019	ろ過機室	小学校	1	34	1999/10/1	1999		-	-	●
0309001	高木小学校	020	スポーツ21	小学校	1	62	1986/3/1	1985		-	-	●
0309001	高木小学校	021	仮設教室棟	小学校	2	162	2006/3/1	2005		-	-	●
0309001	高木小学校	022	仮設教室棟	小学校	2	326	2007/3/1	2006		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0309001	高木小学校	023	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0309001	高木小学校	027	給食休憩室	小学校	1	42	2008/8/1	2008		-	-	●
0309001	高木小学校	028	普通・特別教室棟	小学校	4	4987	2009/12/1	2009		●	●	●
0309001	高木小学校	029	用務員作業室	小学校	1	30	2009/12/1	2009		-	-	●
0309001	高木小学校	030	楽焼小屋	小学校	1	9	2009/12/1	2009		-	-	●
0309001	高木小学校	090	機械室	小学校	1	25	1999/10/1	1999		-	-	●
0320001	深津小学校	001	教室棟	小学校	4	4026	1983/5/1	1983		●	●	●
0320001	深津小学校	002	体育館 プール 管理・特別 教室棟 プール付属室 備 蓄倉庫	小学校	4	2696	1983/5/1	1983		●	●	●
0320001	深津小学校	004	体育倉庫	小学校	1	49	1983/5/1	1983		-	-	●
0320001	深津小学校	005	スポーツ21 育成センター	小学校	2	182	1992/1/1	1991		-	-	●
0320001	深津小学校	007	作業室	小学校	1	12	2004/3/1	2003		-	-	●
0320001	深津小学校	008	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0320001	深津小学校	090	ポンプ室	小学校	1	25	2004/3/1	2003		-	-	●
0320002	深津中学校	001	教室棟	中学校	4	8772	1983/5/1	1983		●	●	●
0320002	深津中学校	002	体育倉庫	中学校	1	49	1983/5/1	1983		-	-	●
0320002	深津中学校	003	陶芸小屋	中学校	1	7	1985/3/30	1984		-	-	●
0320002	深津中学校	005	部室	中学校	1	64	1989/3/1	1988		-	-	●
0323001	瓦木小学校	010	南棟	小学校	3	4449	1965/3/1	1964		●	●	●
0323001	瓦木小学校	012	ポンプ	小学校	1	10	1965/8/1	1965		-	-	●
0323001	瓦木小学校	016	プール付属室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0323001	瓦木小学校	017	管理棟	小学校	3	2095	1974/3/1	1973		●	●	●
0323001	瓦木小学校	022	機械室	小学校	1	54	1978/9/1	1978		-	-	●
0323001	瓦木小学校	029	体育館	小学校	2	742	1983/2/1	1982		●	●	●
0323001	瓦木小学校	030	プール付属室	小学校	1	10	1990/6/1	1990		-	-	●
0323001	瓦木小学校	031	倉庫・WC・育成センター	小学校	2	164	1993/3/1	1992		-	-	●
0323001	瓦木小学校	032	給食WC	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0323001	瓦木小学校	033	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0324002	瓦木幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	3	831	1975/3/1	1974		●	●	●
0324002	瓦木幼稚園	002	体育倉庫	幼稚園	1	20	1975/3/1	1974		-	-	●
0325001	瓦林小学校	001	管理教室棟 プール付属室	小学校	5	6437	1981/5/1	1981		●	●	●
0325001	瓦林小学校	004	体育倉庫・育成センター	小学校	2	126	1990/11/1	1990		-	-	●
0325001	瓦林小学校	005	地域交流室	小学校	1	52	2004/8/1	2004		-	-	●
0325001	瓦林小学校	006	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0325001	瓦林小学校	007	仮設教室棟	小学校	2	324	2008/6/1	2008		-	-	●
0325001	瓦林小学校	008	北仮設教室棟	小学校	2	328	2010/3/1	2009		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	011	更衣室棟	小学校	1	78	1966/8/1	1966		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	013	北棟	小学校	3	2546	1974/3/1	1973		●	●	●
0336001	上甲子園小学校	015	体育館	小学校	2	687	1980/3/1	1979		●	●	●
0336001	上甲子園小学校	016	体育倉庫	小学校	1	48	1981/3/1	1980		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	020	作業室	小学校	1	19	1984/8/1	1984		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	021	倉庫・スポーツ21	小学校	2	117	1989/8/1	1989		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	022	給食WC	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0336001	上甲子園小学校	025	仮設教室棟	小学校	2	1051	2014/4/1	2014	2016年度解体	-	-	-
0336001	上甲子園小学校	027	教室棟	小学校	4	5063.72	2015/12/11	2015		-	●	●
0340001	春風小学校	007	北東棟	小学校	3	987	1956/3/1	1955		-	●	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0340001	春風小学校	008	東棟	小学校	2	680.5	1957/3/1	1956		- (改築予定のため対象外)	●	●
0340001	春風小学校	012	南西棟	小学校	2	1770	1970/3/1	1969		- (改築予定のため対象外)	●	●
0340001	春風小学校	013	便所	小学校	1	9	1970/8/1	1970		-	-	●
0340001	春風小学校	016	ポンプ室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0340001	春風小学校	021	開放倉庫	小学校	1	8	1980/8/1	1980		-	-	●
0340001	春風小学校	022	教室棟	小学校	3	2042	1983/3/1	1982		- (改築予定のため対象外)	●	●
0340001	春風小学校	023	プール倉庫	小学校	1	8	1986/3/1	1985		-	-	●
0340001	春風小学校	024	体育館	小学校	2	1033	1987/2/1	1986		●	●	●
0340001	春風小学校	026	体育倉庫	小学校	1	91	2004/3/1	2003		-	-	●
0340001	春風小学校	027	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0340001	春風小学校	028	仮設教室棟	小学校	2	164	2010/3/1	2009		-	-	●
0340001	春風小学校	029	仮設教室棟	小学校	2	491	2014/3/1	2013		-	-	●
0340001	春風小学校	090	ポンプ室	小学校	1	25	1972/6/1	1972		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	010	南棟	中学校	2	723	1956/3/1	1955		●	●	●
0341001	上甲子園中学校	012	体育館	中学校	2	1016	1959/3/1	1958		●	●	●
0341001	上甲子園中学校	013	特別教室棟	中学校	3	560	1961/3/1	1960		●	●	●
0341001	上甲子園中学校	014	倉庫	中学校	1	50	1962/7/1	1962		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	015	プール付属室	中学校	1	11	1965/9/1	1965		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	016	部室	中学校	1	47	1972/10/1	1972		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	017	プール付属室	中学校	1	9	1972/7/1	1972		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	018	管理教室棟	中学校	3	5080	1973/3/1	1972		●	●	●
0341001	上甲子園中学校	020	部室	中学校	1	119	1977/8/1	1977		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	021	部室	中学校	1	47	1977/8/1	1977		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	024	格技室	中学校	1	389	1991/3/1	1990		●	●	●
0341001	上甲子園中学校	026	調理員トイレ	中学校	1	3	1998/1/1	1997		-	-	●
0341001	上甲子園中学校	027	作業室	中学校	1	26	1996/10/1	1996		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	005	南棟	小学校	4	1732	1970/3/1	1969		●	●	●
0411001	上ヶ原小学校	013	倉庫	小学校	1	51	1976/3/1	1975		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	017	給食棟	小学校	1	296	1986/1/1	1985		●	●	●
0411001	上ヶ原小学校	018	用務員作業室	小学校	1	24	1986/1/1	1985		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	019	体育館・プール棟	小学校	4	1475	1990/3/1	1989		●	●	●
0411001	上ヶ原小学校	020	体育倉庫・スポーツ21	小学校	2	138	1989/9/1	1989		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	021	中棟	小学校	2	3430	1997/1/1	1996		●	●	●
0411001	上ヶ原小学校	022	便所	小学校	1	22	1999/3/1	1998		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	025	仮設教室棟	小学校	2	324	2007/3/1	2006		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	026	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	027	便所	小学校	1	30	2009/3/1	2008		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	028	仮設教室棟	小学校	1	162	2010/3/1	2009		-	-	●
0411001	上ヶ原小学校	090	ポンプ室	小学校	1	25	1986/1/1	1985		-	-	●
0412005	上ヶ原幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	830	1967/10/1	1967		●	●	●
0418001	上ヶ原中学校	005	プール付属室	中学校	1	9	1972/5/1	1972		-	-	●
0418001	上ヶ原中学校	006	体育館棟	中学校	3	1794	1973/9/1	1973		●	●	●
0418001	上ヶ原中学校	008	部室	中学校	1	40	1975/6/1	1975		-	-	●
0418001	上ヶ原中学校	009	南棟	中学校	3	973	1976/1/1	1975		●	●	●
0418001	上ヶ原中学校	010	体育倉庫	中学校	1	54	1977/8/1	1977		-	-	●
0418001	上ヶ原中学校	012	プール付属室	中学校	1	36	1989/3/1	1988		-	-	●
0418001	上ヶ原中学校	013	北棟	中学校	4	2454	1997/3/1	1996		●	●	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0418001	上ヶ原中学校	015	中棟	中学校	4	3526	1997/3/1	1996		●	●	●
0418001	上ヶ原中学校	016	作業室	中学校	1	26	1997/3/1	1996		-	-	●
0418001	上ヶ原中学校	090	ポンプ室	中学校	1	25	1997/3/1	1996		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	001	東教室 給食室 体育館	小学校	4	2279	1974/5/1	1974		●	●	●
0418002	上ヶ原南小学校	002	ポンプ室	小学校	1	36	1973/5/1	1973		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	003	プール付属室	小学校	1	55	1973/5/1	1973		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	004	体育倉庫	小学校	1	48	1973/5/1	1973		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	007	北棟	小学校	3	1104	1978/5/1	1978		●	●	●
0418002	上ヶ原南小学校	008	作業室	小学校	1	24	1983/8/1	1983		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	011	南西教室棟	小学校	3	2262	1997/3/1	1996		●	●	●
0418002	上ヶ原南小学校	012	ポンプ室	小学校	1	9	1997/3/1	1996		-	-	●
0418002	上ヶ原南小学校	013	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0423001	甲陵中学校	010	体育館	中学校	2	1021	1959/3/1	1958		●	●	●
0423001	甲陵中学校	020	ポンプ室	中学校	1	7	1971/6/1	1971		-	-	●
0423001	甲陵中学校	022	南教室棟	中学校	3	2193	1973/3/1	1972		●	●	●
0423001	甲陵中学校	024	部室 倉庫棟	中学校	1	277	1976/5/1	1976		-	-	●
0423001	甲陵中学校	026	北教室棟	中学校	3	2586	1987/3/1	1986		●	●	●
0423001	甲陵中学校	027	給食室 格技室	中学校	2	601	1987/3/1	1986		●	●	●
0423001	甲陵中学校	028	多目室棟	中学校	1	130	1991/11/1	1991		●	●	●
0423001	甲陵中学校	029	更衣室	中学校	1	91	1991/11/1	1991		-	-	●
0423001	甲陵中学校	030	北東棟	中学校	3	1545	1997/9/2	1997		●	●	●
0423001	甲陵中学校	031	南東棟	中学校	2	430	2003/1/1	2002		●	●	●
0423001	甲陵中学校	032	プール付属	中学校	1	20	2010/3/1	2009		-	-	●
0423001	甲陵中学校	033	仮設校舎棟	中学校	2	336	2010/3/1	2009		-	-	●
0423001	甲陵中学校	090	ポンプ室	中学校	1	25	1971/6/1	1971		-	-	●
0430001	甲東小学校	006	北東棟	小学校	3	1734	1960/3/1	1959		●	●	●
0430001	甲東小学校	012	プール付属室ポンプ室	小学校	1	9	1972/6/1	1972		-	-	●
0430001	甲東小学校	013	教室棟	小学校	4	1009	1978/2/1	1977		●	●	●
0430001	甲東小学校	014	体育倉庫・スポーツ21	小学校	2	127	1980/10/1	1980		-	-	●
0430001	甲東小学校	020	北西棟	小学校	3	2098	1994/9/1	1994		●	●	●
0430001	甲東小学校	021	ポンプ室	小学校	1	18	1994/9/1	1994		-	-	●
0430001	甲東小学校	022	特別教室・体育館棟	小学校	3	1826	1997/3/1	1996		●	●	●
0430001	甲東小学校	024	教室棟	小学校	2	820	2003/1/1	2002		●	●	●
0430001	甲東小学校	025	仮設教室棟	小学校	2	324	2005/3/1	2004		-	-	●
0430001	甲東小学校	026	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0430001	甲東小学校	027	作業室	小学校	1	20	2010/7/1	2010		-	-	●
0431001	門戸幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	769	1980/3/1	1979		●	●	●
0431001	門戸幼稚園	002	倉庫	幼稚園	1	37	1980/3/1	1979		-	-	●
0437001	段上西小学校	001	北普通教室棟	小学校	4	2792	1978/5/1	1978		●	●	●
0437001	段上西小学校	002	南棟	小学校	4	3702	1978/5/1	1978		●	●	●
0437001	段上西小学校	003	体育館	小学校	1	724	1978/5/1	1978		●	●	●
0437001	段上西小学校	004	体育倉庫	小学校	1	48	1978/5/1	1978		-	-	●
0437001	段上西小学校	005	プール付属室	小学校	1	24	1978/5/1	1978		-	-	●
0437001	段上西小学校	007	開放倉庫	小学校	1	8	1980/8/1	1980		-	-	●
0437001	段上西小学校	008	ボイラー室	小学校	1	3	1996/9/1	1996		-	-	●
0437001	段上西小学校	009	スポーツ21	小学校	1	52	2003/8/1	2003		-	-	●
0437001	段上西小学校	010	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0437001	段上西小学校	011	仮設教室棟	小学校	2	324	2008/6/1	2008		-	-	●
0442001	段上小学校	001	南西棟	小学校	3	2027	1965/3/1	1964		●	●	●
0442001	段上小学校	003	南東棟	小学校	4	1536	1966/3/1	1965		●	●	●
0442001	段上小学校	004	楽焼小屋	小学校	1	5	1967/3/1	1966		-	-	●
0442001	段上小学校	006	北棟	小学校	4	2574	1968/4/1	1968		●	●	●
0442001	段上小学校	007	講堂兼体育館	小学校	2	669	1969/2/1	1968		●	●	●
0442001	段上小学校	010	機械室	小学校	1	60	1970/3/1	1969		-	-	●
0442001	段上小学校	011	機械室	小学校	1	60	1971/2/1	1970		-	-	●
0442001	段上小学校	012	機械室	小学校	1	40	1971/10/1	1971		-	-	●
0442001	段上小学校	013	機械室	小学校	1	59	1972/10/1	1972		-	-	●
0442001	段上小学校	018	トイレ	小学校	1	14	1980/8/1	1980		-	-	●
0442001	段上小学校	020	会議室	小学校	1	39	1983/8/1	1983		-	-	●
0442001	段上小学校	021	機械室	小学校	1	40	1985/2/1	1984		-	-	●
0442001	段上小学校	022	プール倉庫	小学校	1	8	1989/3/1	1988		-	-	●
0442001	段上小学校	024	プール付属室	小学校	1	34	2001/2/1	2000		-	-	●
0442001	段上小学校	025	体育倉庫	小学校	1	60	2001/8/1	2001		-	-	●
0442001	段上小学校	026	スポーツ21	小学校	1	60	2004/8/1	2004		-	-	●
0442001	段上小学校	027	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0451001	甲武中学校	001	南教室・プール棟	中学校	4	2112	1975/5/1	1975		●	●	●
0451001	甲武中学校	002	北棟	中学校	5	5538	1975/5/1	1975		●	●	●
0451001	甲武中学校	003	エレベーター 電気室 機械室	中学校	1	212	1975/5/1	1975		-	-	●
0451001	甲武中学校	004	体育館棟	中学校	3	1736	1975/5/1	1975		●	●	●
0451001	甲武中学校	005	体育倉庫	中学校	1	48	1975/5/1	1975		-	-	●
0451001	甲武中学校	006	部室	中学校	1	133	1986/3/1	1985		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	001	北管理教室棟 給食室	小学校	4	2988	1973/5/1	1973		●	●	●
0452001	樋ノ口小学校	002	ポンプ室	小学校	1	10	1973/5/1	1973		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	003	倉庫	小学校	1	55	1973/5/1	1973		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	004	プール付属室	小学校	1	11	1973/5/1	1973		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	005	講堂兼体育館	小学校	2	697	1974/5/1	1974		●	●	●
0452001	樋ノ口小学校	006	南棟	小学校	4	3641	1974/5/1	1974		●	●	●
0452001	樋ノ口小学校	007	プール付属室	小学校	1	75	1974/7/1	1974		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	008	開放倉庫 トイレ	小学校	1	13	1976/9/1	1976		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	010	作業室	小学校	1	23	1982/8/1	1982		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	011	給食トイレ	小学校	1	3	1998/8/1	1998		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	012	楽焼小屋	小学校	1	8	2002/7/1	2002		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	013	スポーツ21	小学校	1	53	2002/9/1	2002		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	014	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0452001	樋ノ口小学校	015	仮設教室棟	小学校	2	169	2010/3/1	2009		-	-	●
0510001	塩瀬中学校	022	北東棟	中学校	5	2252	1976/5/1	1976		●	●	●
0510001	塩瀬中学校	025	南棟	中学校	4	2689	1984/3/1	1983		●	●	●
0510001	塩瀬中学校	027	倉庫	中学校	1	49	1984/8/1	1984		-	-	●
0510001	塩瀬中学校	028	北西教室棟	中学校	3	1343	1987/3/1	1986		●	●	●
0510001	塩瀬中学校	029	部室	中学校	1	53	1988/3/1	1987		-	-	●
0510001	塩瀬中学校	030	木工金工室 体育館 格技室	中学校	3	2083	1989/3/1	1988		●	●	●
0510001	塩瀬中学校	031	プール付属室 更衣室	中学校	2	38	1988/6/1	1988		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0510001	塩瀬中学校	032	ボイラー	中学校	1	3	2001/12/1	2001		-	-	●
0510001	塩瀬中学校	033	仮設教室棟	中学校	2	324	2008/5/1	2008		-	-	●
0522001	東山台小学校	001	西教室棟	小学校	4	3840	1992/3/1	1991		●	●	●
0522001	東山台小学校	002	東普通教室棟 クラブハウス	小学校	3	2425	1992/3/1	1991		●	●	●
0522001	東山台小学校	004	体育館 プール付属室	小学校	3	1281	1992/3/1	1991		●	●	●
0522001	東山台小学校	005	プール付属室	小学校	1	34	1992/3/1	1991		-	-	●
0522001	東山台小学校	006	体育倉庫 開放倉庫	小学校	1	48	1992/9/1	1992		-	-	●
0522001	東山台小学校	007	作業所	小学校	1	40	1992/11/1	1992		-	-	●
0522001	東山台小学校	008	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0534001	名塩小学校	014	北棟	小学校	3	4201	1984/3/1	1983		●	●	●
0534001	名塩小学校	019	西校舎棟 給食室棟	小学校	3	3256	2003/3/1	2002		●	●	●
0534001	名塩小学校	024	体育倉庫 育成センター	小学校	2	136	2005/3/1	2004		-	-	●
0534001	名塩小学校	025	プール付属室 トイレ	小学校	1	48	2005/3/1	2004		-	-	●
0534001	名塩小学校	026	プール付属室 倉庫	小学校	1	18	2005/3/1	2004		-	-	●
0534001	名塩小学校	027	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0534002	名塩幼稚園	002	管理・教室棟	幼稚園	2	781	1984/3/1	1983		●	●	●
0534002	名塩幼稚園	003	トイレ ポンプ室	幼稚園	1	18	1984/3/1	1983		-	-	●
0534002	名塩幼稚園	004	倉庫	幼稚園	1	13	1984/3/1	1983		-	-	●
0534002	名塩幼稚園	005	プロパン庫	幼稚園	1	6	1984/3/1	1983		-	-	●
0562001	生瀬小学校	010	プール付属室	小学校	1	19	1966/7/1	1966		-	-	●
0562001	生瀬小学校	012	南西棟	小学校	3	2262	1973/3/1	1972		●	●	●
0562001	生瀬小学校	013	機械室	小学校	1	26	1973/3/1	1972		-	-	●
0562001	生瀬小学校	016	体育館	小学校	1	513	1975/5/1	1975		●	●	●
0562001	生瀬小学校	017	北教室棟	小学校	2	914	1976/3/1	1975		●	●	●
0562001	生瀬小学校	018	開放倉庫	小学校	1	33	1975/8/1	1975		-	-	●
0562001	生瀬小学校	024	南東教室棟	小学校	4	999	1980/5/1	1980		●	●	●
0562001	生瀬小学校	025	作業室	小学校	1	23	1982/8/1	1982		-	-	●
0562001	生瀬小学校	026	特別教室棟	小学校	1	237	1971/12/1	1971		●	●	●
0562001	生瀬小学校	028	倉庫	小学校	1	49	1984/8/1	1984		-	-	●
0562001	生瀬小学校	029	倉庫 他	小学校	2	43	1989/8/1	1989		-	-	●
0562001	生瀬小学校	030	トイレ	小学校	1	29	1996/3/1	1995		-	-	●
0562001	生瀬小学校	031	スポーツ21	小学校	1	52	2003/9/1	2003		-	-	●
0562001	生瀬小学校	032	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0562004	生瀬幼稚園	011	管理・教室棟	幼稚園	3	813	1983/3/1	1982		●	●	●
0562004	生瀬幼稚園	012	倉庫 トイレ	幼稚園	1	21	1983/3/1	1982		-	-	●
0562004	生瀬幼稚園	013	ポンプ室	幼稚園	1	5	1983/3/1	1982		-	-	●
0615001	山口小学校	010	南管理教室棟 給食室	小学校	3	2573	1972/3/1	1971		●	●	●
0615001	山口小学校	011	体育館棟	小学校	1	675	1972/3/1	1971		●	●	●
0615001	山口小学校	012	体育倉庫	小学校	1	29	1972/3/1	1971		-	-	●
0615001	山口小学校	013	ポンプ室 変電	小学校	1	12	1972/3/1	1971		-	-	●
0615001	山口小学校	014	油倉庫	小学校	1	4	1972/6/1	1972		-	-	●
0615001	山口小学校	016	プール付属室	小学校	1	18	1974/6/1	1974		-	-	●
0615001	山口小学校	017	開放倉庫	小学校	1	8	1974/10/1	1974		-	-	●
0615001	山口小学校	020	北棟	小学校	4	2484	1980/3/1	1979		●	●	●
0615001	山口小学校	021	プール付属室	小学校	1	8	1981/8/1	1981		-	-	●
0615001	山口小学校	022	倉庫	小学校	1	24	1985/8/1	1985		-	-	●
0615001	山口小学校	023	給食室 ボイラー	小学校	1	3	1994/1/1	1993		-	-	●

位置	名称	棟番号	棟名称	種別	階数	面積 (㎡)	建築日 (西暦/月/ 日)	建築年度 (年度)	備考	6. 業務内容による区分		
										(1)①構造躯体の健全性把握、②躯体以外の劣化状況把握	(1)③教育環境の把握	(2)～(7)
0615001	山口小学校	025	給食室 トイレ	小学校	1	6	1998/8/1	1998		-	-	●
0615001	山口小学校	026	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0615010	山口幼稚園	001	管理・教室棟	幼稚園	2	704	1975/3/1	1974		●	●	●
0615010	山口幼稚園	002	倉庫	幼稚園	1	32	1975/3/1	1974		-	-	●
0615010	山口幼稚園	003	プロパン庫	幼稚園	1	6	1975/3/1	1974		-	-	●
0625001	北六甲台小学校	001	特別教室棟 給食室 食堂	小学校	3	2472	1989/3/1	1988		●	●	●
0625001	北六甲台小学校	002	普通教室棟	小学校	3	1584	1989/3/1	1988		●	●	●
0625001	北六甲台小学校	003	普通教室棟	小学校	3	1585	1989/3/1	1988		●	●	●
0625001	北六甲台小学校	004	玄関	小学校	1	193	1989/3/1	1988		●	●	●
0625001	北六甲台小学校	005	体育館 クラブハウス	小学校	2	1317	1989/3/1	1988		●	●	●
0625001	北六甲台小学校	006	プール付属室	小学校	2	170	1989/3/1	1988		-	-	●
0625001	北六甲台小学校	007	電気室 ポンプ 作業室	小学校	1	87	1989/3/1	1988		-	-	●
0625001	北六甲台小学校	008	警備員詰所	小学校	1	1	2008/4/1	2008		-	-	●
0642001	山口中学校	001	北棟	中学校	3	2194	1959/3/1	1958		●	●	●
0642001	山口中学校	002	南西棟	中学校	4	3404	1983/2/1	1982		●	●	●
0642001	山口中学校	003	南東教室棟	中学校	3	801	2001/3/1	2000		●	●	●
0642001	山口中学校	015	体育館 格技室 プール	中学校	3	2271	1990/3/1	1989		●	●	●
0642001	山口中学校	016	部室	中学校	1	133	1990/10/1	1990		-	-	●
0642001	山口中学校	017	体育倉庫	中学校	1	50	1990/10/1	1990		-	-	●
0642001	山口中学校	018	実習室	中学校	1	27	1990/12/1	1990		-	-	●

■中長期修繕計画 現地調査表[屋上防水・外壁改修]

物件名	0000000_〇〇小学校 000 〇〇棟				調査年度	2016
屋上防水	③-1	④-1	④-2	④-3		
防水種別:	露出アスファルト防水	その他防水	その他防水	その他防水		
防水下地種別:	RC	RC	RC	RC		
パラペット種別:	その他	アルミ笠木	アルミ笠木	その他		
ルーフトレンの数:	6	6	10	5		
最終改修年度:	1994	1994	1994	1994		
現場調査チェック項目	1~2[○:良好 ×:不良] 3~7[○:良好 △:やや不良 ×:不良] 8[×:危険]					
1 室内への漏水(ヒアリング)	○	○	○	○		
2 防水層の損傷	×	○	×	○		
3 防水層末端部での剥離	△	△	×	○		
4 パラペット部の防水性能	○	○	△	○		
5 ふくれ	△	△	△	○		
6 表面のひびわれ・減耗	△	△	×	△		
7 勾配	○	○	○	△		
8 危険度	×	×	×	-		
備考						
外壁	004	W2	W3	W4	W5	
外壁仕上げ:	複層塗材E					
外壁下地:	RC					
最終改修年度:	1987					
現場調査チェック項目	4[○:少ない △:多い ×:全体的] 5[○:良好 △:やや不良 ×:不良] 6[×:危険]					
1 はく落・はらみの数	2	0	0	0	0	
2 浮きの数	113	0	0	0	0	
3 ひびわれ長さ[m]	0	0	0	0	0	
4 ひびわれの程度	△					
5 コキングの性能	△					
6 危険度	-					
備考						

■中長期修繕計画 評点表[屋上防水・外壁]

●建物概要					
建物名称	0000000_〇〇小学校 000 〇〇棟				
竣工年度	1964	1階面積	1,350.00	㎡	
階数	3	延べ面積	4,054.00	㎡	
構造	RC造				
建物区分	その他				
●屋上防水					
	③-1	④-1	④-2	④-3	
防水種別	露出アスファルト防水	その他防水	その他防水	その他防水	-
最終改修年度【年度】	1994	1994	1994	1994	-
改修後経過年数【年】	19	19	19	19	-
耐用年数後経過年数【年】	-	-	-	-	-
評点項目	耐用年数後経過年数【%】	95	95	95	95
	室内への漏水	0	0	0	0
	防水層の損傷	100	0	100	0
	防水層末端部での剥離	10	10	20	0
	パラペット部の防水性能	0	0	10	0
	ふくれ	10	10	10	0
	表面のひびわれ・減耗	10	10	20	10
	勾配	0	0	0	10
	危険度	200	200	200	0
	評点	425	325	455	115
●外壁					
	003	W2	W3	W4	
外壁仕上げ	複層塗材E	-	-	-	-
最終改修年度【年度】	1987	-	-	-	-
改修後経過年数【年】	26	-	-	-	-
耐用年数後経過年数【年】	1	-	-	-	-
はく落	はく落・はらみグリッド数	2	0	0	0
	立面全グリッド数	3,258	0	0	0
	はく落・はらみ率	1%	0%	0%	0%
浮き	浮きの数	113	0	0	0
	調査周長[S+H]【m】	278			
	調査周長[H]【m】				
	調査高さ[S+H]【m】	2.5	2.5	2.5	2.5
	調査高さ[H]【m】	1.0	1.0	1.0	1.0
	浮き面積【㎡】	29	0	0	0
	調査面積【㎡】	695	0	0	0
浮き率	5%	0%	0%	0%	
評点項目	耐用年数後経過年数【%】	104	-	-	-
	はく落・はらみ	0	-	-	-
	浮き	0	-	-	-
	ひびわれの程度	30	-	-	-
	コキングの性能	5	-	-	-
危険度	0	-	-	-	
評点	139	-	-	-	