

防災面

老木、巨木の生育状況や配置を基に植え替えます

台風での被害例（弁天公園）



現況




植替え後イメージ



写真は学文殿公園（令和3年度再整備）

弁天公園リニューアルについて



安全面・健康面

老朽化した日陰棚やベンチの更新



遊具の更新



石山の改修



再利用した場合

完成イメージ



健康遊具の設置



新しい遊具に替えた場合

防犯面

見通しを悪くしている生垣をフェンスに更新し、公園照明の配置も見直します

現況



完成イメージ



リニューアルのポイント！！

- 安全面 ⇒老朽化した施設の更新
(遊具・藤棚・車止め等)
- 健康面 ⇒大人も利用できる健康遊具の設置
- 防犯面 ⇒見通しの良い公園に改修
(外周生垣を撤去しフェンスを設置)
- 防災面 ⇒老木・巨木の倒木リスクの解消
(新しい樹木へ植え替え)

