



北口町



阪急甲東園駅周辺



阪急夙川駅付近

その時まちは

震度7の直下型地震の激しい揺れのため、市街地全域にわたり被害を受けました。崩れ落ちた多くの家屋、都市基盤の被災による交通機関の断絶など、まちの様子は無残な形に変わりました。



市立西宮高等学校／南校舎の1階から5階までの全階校舎の一部が陥没した様子



ニテコ池貯水池(満池谷町)



西宮北部でも崖崩れが発生(宝生ヶ丘1丁目)



西宮神社境内(社家町)



西宮地方卸売市場(六湛寺町)

【倒壊家屋による多数の犠牲者・広範囲にわたる被害】

西宮市のおよそ16万世帯の4割にあたる6万世帯の住居が全半壊しました。

震災による死亡者は、1,146人(震災関連死及び市外で死亡した市民12人を含む)で、建物の倒壊や家具の転倒による圧死などで多くの命が失われました。

そして学校の校舎やニテコ池貯水池をはじめとする水道施設の被害、土砂崩れや山の斜面の崩壊など被害は広範囲にわたりました。また、多くの商工業施設や産業も壊滅的な被害を受けるとともに、私たちのまちの歴史である貴重な文化財も破壊されました。



国道171号 門戸陸橋(野間町)／落ちた陸橋が線路を塞いでいます



橋脚が崩れた山陽新幹線(上田市3丁目)



阪急神戸線(大井手町)



国道43号 本町交差点付近

【都市基盤の被災】

道路、鉄道などの多くの都市基盤施設も被災しました。阪急神戸線の高架が崩れたり、阪神高速や国道171号では落橋等により大きな被害を受けました。



交通規制がかけられた国道43号



倒壊家屋、倒れた電柱により市内各所で道が塞がれました



阪急西宮北口駅付近(西宮北口駅から神戸方面の区間は長い期間不通となりました)



駅を目指して歩く人々

【道路の渋滞・徒歩による移動】

震災直後、JR、阪急、阪神の鉄道全てが止まりました。また、使用できる道路は大渋滞となったため、国道2号や国道43号では、緊急物資の輸送等のために交通規制がかけられました。

鉄道が使えない、車が渋滞するといったことから、多くの人が道路や鉄道沿いを徒歩・自転車で移動しました。