

# 写真で見る市内の被害



市内各所で発生した火災（神明町・広田町）



早朝の活気あふれる卸売市場も壊滅的被害を受けた  
(六湛寺町)



被災した中央商店街・大時計は発生時刻で止っている  
(馬場町)



中間層が破壊した大型店舗付マンション  
(津門大塚町)



西宮神社の被災状況（社家町）



校舎グラウンドに地割れを生じ被害を受けた校舎  
(高座町・市立西宮高等学校)



倒壊した香栢園市場（屋敷町）



大きな被害を受けた酒造会社（久保町）  
※古い酒蔵だけでなく近代的な工場にも被害が出た



倒壊した2階建ての共同住宅では1階居住者に多くの犠牲者を生じた（青木町）



1階ピロティ部分が崩れ倒壊したマンション（安井町）



倒壊した7階建てマンション（甲子園口北町）  
※9歳の男児・58時間後に救出



1階店舗が座屈した複合ビル（甲東園1丁目）



商店街は倒壊家屋や破損した電柱で道を塞いだ  
（甲東園1丁目・甲東園市場）



軒並みに倒壊した住宅（青木町）



落橋した阪神高速・湾岸線では走行中の車両も犠牲となった  
(甲子園浜 2 丁目)



落橋し走行中の乗用車が下敷きとなった名神高速道路  
(高畑町)



阪急・今津線上に落橋した国道171号線の陸橋  
(野間町)



阪神高速・神戸線高架の下敷きとなった車両 (市庭町付近)



落橋した阪神高速・神戸線上で間一髪、転落を免れた長距離スキーバス  
(本町付近)



共同住宅の1階部分が壊れ駐車場の車両も破損 (青木町)



倒壊した大学々舎（御茶家所町）



倒壊した住宅（上田市1丁目）



ヘリコプターによる患者搬送（河原町・市民グラウンド）



救援物資の搬入（河原町・市民グラウンド）



滝消防庁長官に被災・消防活動状況の概況説明  
(津門大塚町・消防局)



土砂に埋もれた民家から出火し、7棟が全焼した  
(仁川百合野町)



7時までに発生した火災は22件に及んだ(広田町付近)



アパート火災の消火(南昭和町)



化学実験室から出火し、炎上する校舎  
(一里山町・報徳学園)



倒壊家屋からの救出活動（西福町）



倒壊家屋内で救出活動を続ける消防団員（青木町）



土砂崩れ現場では夜を徹して救出活動が続けられた  
（仁川百合野町）



フランス災害救助特別隊による救助犬を用いた救出活動  
（甲子園口北町）



重機を使用するの救出活動（青木町）



山陽新幹線高架の落下（上田市 1 丁目）



高架の道床が崩れた阪急電車・神戸線（若松町）



液状化による陥没した道路（西宮浜 2 丁目）



橋梁と道路に段差を生じた国道 2 号線（神楽町）



住宅街の暗渠が破壊され生活道路も使用不能となった  
（段上町 2 丁目）